

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

Saint-Luc

Commune

Fiche

111-107-001-000-000

107

1

Catégorie	Culte
Objet	
Adresse	Route d'Anniviers
Lieu-dit	NIOUC-ST-LUC
Cadastre n°	540
Folio n°	3
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Chapelle
Fonction actuelle	Chapelle
Année de constr.	1952 - 1952



Coordonnées : 2°6'08'738 / 1°12'4'391

Historique

"C'est réellement depuis l'arrivée à Saint-Luc de Monsieur le curé Adrien Borvin, en automne 1947, que l'on peut parler de véritable mise en train et de démarrage de l'intention de construire une chapelle à Niouc. Le 29 avril et le 13 juin 1948, un comité s'est constitué. Il y a eu des plans, des devis, des démarches ; on a trouvé gratuitement une place à bâtir ; bref, tout était en bonne voie de réalisation, lorsque le curé de la paroisse meurt subitement en montagne, aux Aiguilles de la Lée. Le nouveau curé a immédiatement reconnu la valeur du travail effectué par son prédécesseur et a continué dans la même ligne (abbé Louis Puijpe). Les fouilles ont commencé en automne 1951 ; la construction elle-même a été réalisée durant la bonne saison 1952. Les finitions ont été terminées pendant le printemps 1953 et, le 12 avril 1953, Mgr Adam bénissait solennellement l'édifice. La sacristie a été magnifiquement équipée, presque uniquement par des dons de la part des révérendes Sœurs de Gérondie et de l'Hôpital de Sion." (http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=161)

"L'autel, de style baroque, date de 1753 et provient de la chapelle d'Ayer qui fut démontée lors de la création de la place près de la Maison bourgeoise. Lorsque la personne ayant acquis l'autel apprit que les habitants de Niouc projetaient la construction d'une chapelle, elle en fit don à la commune de Saint-Luc, afin que celui-ci puisse rester en Anniviers." ANNIVIERES TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Ch.4 Chapelle Sainte-Anne, p.31, Sierre, 2014.

Description

La chapelle se situe en amont du tissu villageois. Elle participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Cette bâtisse religieuse est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis et repose sur une maçonnerie laissée apparente. L'accès se fait par une porte en bois située sous un portique de la façade Nord. Une annexe a été construite sur la façade Sud-Est. La charpente en bois est recouverte par des plaques en ardoise. Le clocheton en bois se trouve du côté Nord.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale ; constructive, historique et typologique.

Documents

http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=161
ANNIVIERES TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.



Façade Nord



Façade Sud


Degré de classement proposé

1
 2
 3
 4+
 4
 5
 6
 7
 0
 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon



3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.
A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-002-000-000**107****2**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin des Tsanplan
Lieu-dit	NIOUC-ST-LUC
Cadastre n°	526
Folio n°	3
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange
Fonction actuelle	Grange



Coordonnées : 2'608'705 / 1'124'373

Description

Grange-écurie traditionnelle typique de la vie pastorale valaisanne ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe à l'intersection de deux rues et au centre du vieux village de Niouc. Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel. Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi et se dresse sur un niveau. Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Ouest.

La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.

La grange où était stocké le foin a son accès qui se fait par une porte située sur la façade amont (Nord-Est) de la bâtisse.

La toiture est recouverte de tuiles de terre cuite.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, typologique et constructive.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

3**111-107-003-000-000**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin des Tsanplan
Lieu-dit	NIOUC-ST-LUC
Cadastre n°	526
Folio n°	3
Zone(s)	Vieux Village
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2'608'703 / 1'124'382

Description

Rural traditionnel transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se compose de différentes parties.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie. Elle abrite une cave dont l'accès se situe sur la façade aval.

La partie supérieure ne repose plus sur des quilles car l'espace a été fermé par de la maçonnerie.

La partie supérieure est intacte pour la façade amont mais des ouvertures ont été créées en façade aval.

La toiture a été reconduite.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est à l'entrée Nord du tissu villageois et fait le front de rue en partie en amont.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-004-000-000

107**4**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Chemin de Tsanplan
Lieu-dit NIOUC
Cadastre n° 738
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grange-écurie
Fonction actuelle Grange-écurie



Coordonnées : 2°608'695 / 1°124'372

Description

Grange-écurie ayant une valeur patrimoniale moindre.

La grange-écurie se dresse sur un soubassement en maçonnerie de pierre naturelle dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud.

La partie supérieure est construite avec des lames de bois verticales.

Une lucarne se trouve sur le pan de toiture Est.

La toiture est recouverte par des plaques d'ardoise.

Elle reste intéressante pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe front de rue en partie avale.



Façades Sud et Nord-Est



Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ **4** 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-005-000-000

107**5**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Chemin des Tsanplan
Lieu-dit LE TSAMPLAN-ST-LUC
Cadastre n° 522
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Dépendance
Fonction actuelle Dépendance



Coordonnées : 2'608'694 / 1'124'381

Description

Dépendance à toiture plate n'ayant aucun rapport avec l'architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.



Toit/place de parc



Façade Ouest

Degré de classement proposé
 1
 2
 3
 4+
 4
 5
 6
 7
 0
 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-006-000-000

107**6**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route d'Anniviers
Lieu-dit	NIOUC-ST-LUC
Cadastre n°	556
Folio n°	3
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°608'716 / 1°124'359

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment fait le front de rue en partie amont et se situe en amont du village de Niouc. Il s'intègre harmonieusement au site. Il s'implante directement sur le terrain naturel.

Le bâtiment se dresse sur trois niveaux et combles construits en maçonnerie de moellons recouverte de crépi.

L'étage inférieur abrite des caves dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade aval (au Sud-Ouest).

Les trois étages et combles supérieurs abritent une habitation.

Un balcon et un escalier d'accès se situent sur la façade Sud.

Le toit est recouvert de tuiles.

Le bâtiment a subi peu d'interventions et a donc conservé son authenticité.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest




Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

7**111-107-007-000-000**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Chemin des Tsanplan
Lieu-dit NIOUC-ST-LUC
Cadastre n° 557
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction actuelle Dépôt



Coordonnées : 2'608'706 / 1'124'353

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, sa substance initiale.

On distingue encore les parties de l'ancien rural.
 La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis.
 La partie supérieure ne repose pas sur des quilles car le vide a été fermée par de la maçonnerie.
 Elle est resté intact mais une annexe a été construite sur la façade Ouest.
 L'accès se fait par une porte de grande dimension située sur la façade Ouest.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et fait le front de rue grâce à son gabarit.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-008-000-000

107**8**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Chemin des Tsanplan
Lieu-dit NIOUC-ST-LUC
Cadastre n° 557
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Dépôt
Fonction actuelle Dépôt



Coordonnées : 2'608'713 / 1'124'352

Description

Dépôt plus ou moins récent n'ayant pas de valeur patrimoniale.
 Il ne participe et n'est pas intégrée au site. Il n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Nord



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-009-000-000

107**9**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route des Doudes
Lieu-dit	NIOUC-ST-LUC
Cadastre n°	558
Folio n°	3
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Grenier



Coordonnées : 2'608'707 / 1'124'343

Description

Grenier ayant subi peu d'intervention et ayant conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe à l'intersection entre la rue Sud-Ouest/Nord-Est et la rue Nord-Ouest/Sud-Est. Il se situe au centre du village et s'intègre harmonieusement au site.

Grenier typique sur quilles en vieux madriers posés sur une grange-écurie en madriers et partiellement en moellons de pierre.

Le socle a subi plusieurs interventions (la porte surdimensionnée) mais son classement est justifié par l'authenticité de la partie supérieure.

L'ensemble est accolé à un bâtisse faisant partie de la même fiche, dont on lit encore l'authenticité du socle abritant une cave qui a été surélevée pour soutenir une partie en bois.

Le toit est composé de plusieurs matériaux dont une partie en tuiles.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façades Ouest et Nord



Façade Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-010-000-000

107**10**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Chemin de Tsanplan
Lieu-dit NIOUC-ST-LUC
Cadastre n° 559
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grenier
Fonction actuelle Grenier



Coordonnées : 2'608'715 / 1'124'344

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe au centre du village de Niouc. Il participe à la composition du tissu bâti. Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.

La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi. Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale (Ouest). La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre rondes. Son classement est justifié par l'authenticité de l'ensemble et l'état de conservation. Le toit est recouvert de bardeaux.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Ouest



Façade Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-011-000-000

107**11**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route des Combes
Lieu-dit NIOUC-ST-LUC
Cadastre n° 523
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°608'694 / 1°124'341

Description

La bâtisse plus ou moins récente n'a pas de valeur patrimoniale.
 Elle ne participe et n'est pas intégrée au site. Elle n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Nord-Est



Façade Nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-012-000-000

107**12**

Catégorie Transports
Objet
Adresse Route des Combes
Lieu-dit NIOUC-ST-LUC
Cadastre n° 523
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Garage
Fonction actuelle Garage



Coordonnées : 2°608'680 / 1°124'334

Description

Garage n'ayant aucun rapport avec l'architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.



Façade Sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-013-000-000

107**13**

Catégorie Habitation
Objet "Panoramablick"
Adresse Route des Combes
Lieu-dit LE TSAMPLAN-ST-LUC
Cadastre n° 521
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2'608'666 / 1'124'334

Description

La bâtisse plus ou moins récente n'a pas de valeur patrimoniale. Elle ne participe et n'est pas intégrée au site. Elle n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Sud-Est



Façade Ouest

Degré de classement proposé

1
 2
 3
 4+
 4
 5
 6
 7
 0
 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-014-000-000

107**14**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route des Combes
Lieu-dit NIOUC
Cadastre n° 566
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grange
Fonction actuelle Dépendance



Coordonnées : 2°608'650 / 1°124'325

Description

Grange-écurie transformée par étape ayant perdu sa valeur patrimoniale.

L'annexe ouest altère l'ensemble.

Elle ne participe et n'est pas intégrée au site. Elle n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Est



Façade Sud

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-015-000-000

107**15**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route des Combes
Lieu-dit LES DOUDES-ST-LUC
Cadastre n° 565
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°608'664 / 1°124'315

Description

La bâtisse plus ou moins récente n'a pas de valeur patrimoniale. Elle ne participe et n'est pas intégrée au site. Elle n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-016-000-000

107**16**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route des Combes
Lieu-dit LES DOUDES-ST-LUC
Cadastre n° 565
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grange
Fonction actuelle Dépendance



Coordonnées : 2°608'674 / 1°124'298

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (toiture, balcon) et n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Sud-Ouest



Façades Nord-Est et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-017-000-000

107**17**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route des Combes
Lieu-dit NIOUC-ST-LUC
Cadastre n° 563
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grange-écurie
Fonction actuelle Grange-écurie



Coordonnées : 2'608'690 / 1'124'304

Description

Ancienne grange-écurie n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Elle ne participe et n'est pas intégrée au site. Elle n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Nord-Est



Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-018-000-000

107**18**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Chemin des Combes
Lieu-dit NIOUC-ST-LUC
Cadastre n° 562
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Dépendance
Fonction actuelle Dépendance



Coordonnées : 2°608'691 / 1°124'325

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Ouest



Façade Nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-019-000-000

107**19**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route des Doudes
Lieu-dit NIOUC-ST-LUC
Cadastre n° 561
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle




Coordonnées : 2'608'704 / 1'124'323

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcons, encadrements fenêtres) et n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Sud-Ouest



Façades Nord et Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-020-000-000

107**20**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route des Doudes
Lieu-dit LES DOUDES-ST-LUC
Cadastre n° 579
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2'608'717 / 1'124'293

Description

La bâtisse plus ou moins récente n'a pas de valeur patrimoniale.
 Elle ne participe et n'est pas intégrée au site. Elle n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façades Nord-Est et Nord



Façades Sud-Ouest et Sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

21**111-107-021-000-000**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route des Doudes
Lieu-dit LES DOUDES-ST-LUC
Cadastre n° 577
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2'608'724 / 1'124'277

Description

La bâtisse plus ou moins récente n'a pas de valeur patrimoniale.
 Elle ne participe et n'est pas intégrée au site. Elle n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment en construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

22**111-107-022-000-000**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route des Doudes
Lieu-dit	NIOUC-ST-LUC
Cadastre n°	560
Folio n°	3
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°608'714 / 1°124'325

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre.

Le bâtiment est formé de deux volumes mitoyens.

Le volume au Nord-Ouest est plus ancien que celui au Sud-Est.

Au Nord-Ouest, le bâtiment en madriers repose sur un socle en maçonnerie de pierre crépée.

Au Sud-Est, le bâtiment en lames de bois horizontales repose sur un socle en maçonnerie de pierre apparente.

Il n'a pas de valeur de patrimoine mais reste intéressant pour son gabarit et sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et fait le front de rue en partie amont.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-023-000-000

107**23**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route des Doudes
Lieu-dit NIOUC-ST-LUC
Cadastre n° 560
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Dépendance
Fonction actuelle Dépendance



Coordonnées : 2'608'721 / 1'124'333

Description

La bâtisse ancienne n'a pas de valeur patrimoniale. Elle ne participe et n'est pas intégrée au site. Elle n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-024-000-000

107**24**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route des Doudes
Lieu-dit	NIOUC-ST-LUC
Cadastre n°	560
Folio n°	3
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Raccard
Fonction actuelle	Raccard



Coordonnées : 2'608'730 / 1'124'322

Description

Raccard ayant subi peu de transformation et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la route et à la sortie Sud-Est du village. Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel. Il affiche la typologie du raccard.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi. La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre rondes. Elle se dresse sur deux niveaux dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade amont (Nord-Ouest).

Le raccard possède des galeries en bois situées sur chaque niveau. Le toit est recouvert de tuiles.

La note est justifiée par son état de conservation et son authenticité.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-025-000-000

107**25**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route des Doudes
Lieu-dit NIOUC-ST-LUC
Cadastre n° 582
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Bûcher
Fonction actuelle Bûcher



Coordonnées : 2°608'727 / 1°124'314


Description

Bûcher n'ayant aucun rapport avec l'architecture typique du village et aucune valeur de patrimoine.

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Nord-Ouest



Façade Sud-Est et toit

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

26**111-107-026-000-000**

Catégorie Transports
Objet
Adresse Route des Doudes
Lieu-dit NIOUC-ST-LUC
Cadastre n° 582
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Remise
Fonction actuelle Garage



Coordonnées : 2'608'741 / 1'124'312

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façades Nord-Est et Nord



Façades Sud-Ouest et Sud-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-027-000-000

107**27**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route des Doudes
Lieu-dit NIOUC-ST-LUC
Cadastre n° 582
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2'608'738 / 1'124'299


Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (ouvertures, balcons, etc...)

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

Saint-Luc

Commune

Fiche

111-107-028-000-000

107

28

Catégorie	Tourisme et hôtellerie
Objet	"Steak Hans"
Adresse	Route d'Anniviers
Lieu-dit	NIOUC-ST-LUC
Cadastre n°	543
Folio n°	3
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Restaurant
Fonction actuelle	Restaurant



Coordonnées : 2°608'745 / 1°124'343

Description

Il s'agit d'un restaurant qui a subi différents agrandissements selon l'activité économique.

Le bâtiment est en majeure partie construit en maçonnerie de pierre crépie.
Un agrandissement a été réalisé en amont ainsi qu'au Sud.
La verrière sur le côté sud altère l'ensemble.

L'ensemble n'a pas de valeur patrimoniale mais demeure d'un intérêt local de par son gabarit et sa participation à la rue du village.
Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et fait le front de route en partie en amont.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-029-000-000

107**29**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route d'Anniviers
Lieu-dit NIOUC-ST-LUC
Cadastre n° 543
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Dépôt
Fonction actuelle Dépôt



Coordonnées : 2'608'757 / 1'124'351

Description

Remise n'ayant aucun rapport avec l'architecture typique du village

Cet objet altère le site.



Façade Nord



Façade Sud

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-030-000-000

107**30**

Catégorie Commerce et administration
Objet
Adresse Route d'Anniviers
Lieu-dit NIOUC-ST-LUC
Cadastre n° 545
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Local de service, annexe
Fonction actuelle Local de service, annexe



Coordonnées : 2'608'783 / 1'124'318

Description

Local en béton n'ayant aucun rapport avec l'architecture typique du village

Cet objet altère le site.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-031-000-000

107**31**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route d'Anniviers
Lieu-dit NIOUC-ST-LUC
Cadastre n° 2311
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Ecole primaire
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2'608'788 / 1'124'309

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se dresse sur quatre niveaux.

Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Ouest. Les ouvertures des deux niveaux supérieurs ont été agrandies sur la façade Nord-Ouest.

Il reste intéressant pour son gabarit et sa participation en amont de la route cantonale.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-032-000-000

107**32**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route d'Anniviers
Lieu-dit NIOUC-ST-LUC
Cadastre n° 2311
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Maison de jardin
Fonction actuelle Maison de jardin



Coordonnées : 2'608'782 / 1'124'331

Description

Cabane de jardin n'ayant aucun rapport avec l'architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.



Façades Sud-Est et Sud-Ouest



Façades Sud-Ouest et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

33**111-107-033-000-000**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route d'Anniviers
Lieu-dit	NIOUC-ST-LUC
Cadastre n°	546
Folio n°	3
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°608'798 / 1°124'302

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
 Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Ouest.
 La partie supérieure est construite en madriers pour les deux niveaux supérieurs.
 Un couvert d'entrée est construit sur la façade Nord-Ouest.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il fait le front de route en partie en amont.



Façade Sud-Ouest



Façades Sud-Ouest et Sud

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-034-000-000

107**34**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route d'Anniviers
Lieu-dit NIOUC-ST-LUC
Cadastre n° 546
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Maison de jardin
Fonction actuelle Maison de jardin




Coordonnées : 2°608'802 / 1°124'311

Description

Cabane n'ayant aucun rapport avec l'architecture typique du lieu.

Cet objet altère le site.



Façade Sud-Est



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-035-000-000

107**35**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route Principale
Lieu-dit	ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC
Cadastre n°	42
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Grenier



Coordonnées : 2°6'12'038 / 1°11'18'949

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il participe à la silhouette avale de la zone Bella-Tola et affiche la typologie traditionnelle du grenier.

Typique de la région, le rural se compose de différentes parties.

Le grenier repose sur un soubassement en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.

La double ouverture du socle est en bois et deux petites fenêtres permettent un léger apport d'air et de lumière à l'intérieur.

Sur ce socle, des quilles en bois avec la pierre plate permettent d'éviter la venue de rongeurs dans la partie en bois.

Cette partie supérieure en madriers croisés est restée intacte avec ses garde-corps horizontaux et fixés grâce à des montants allant jusque sous la toiture.

Les balcons permettent d'accéder à chaque entrée qui sont restées en l'état

On peut voir que la toiture a été modifiée mais qu'elle est cependant restée fine et recouverte de bardeaux.

Il appartient à un plan d'affectation spécial : celui de l'Hôtel Bella-Tola.

La bâtisse mérite ce classement pour son authenticité, pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.



Façade Sud-Est / Façade Sud-Ouest

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

36

111-107-036-000-000

Catégorie Habitation
Objet "Bella Tola 2"
Adresse Route Principale
Lieu-dit L'ACHELLI-ST-LUC
Cadastre n° 2219
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation collective
Fonction actuelle Habitation collective



Coordonnées : 2'612'034 / 1'118'964

Description

La bâtisse plus ou moins récente n'a pas de valeur patrimoniale. Elle ne participe et n'est pas intégrée au site. Elle n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Sud-Ouest



Façades Nord-Est et Est

Degré de classement proposé

1
 2
 3
 4+
 4
 5
 6
 7
 0
 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

37**111-107-037-000-000**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route de Chandolin
Lieu-dit L'ACHELLI-ST-LUC
Cadastre n° 2199
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation collective
Fonction actuelle Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'045 / 1°11'18'975

Description

La bâtisse plus ou moins récente n'a pas de valeur patrimoniale.
 Elle ne participe et n'est pas intégrée au site. Elle n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-038-000-000

107**38**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route de Chandolin
Lieu-dit	ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC
Cadastre n°	40
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Grenier



Coordonnées : 2°612'056 / 1°118'970

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale. Une intervention sera nécessaire pour conserver cet objet du patrimoine.

Le bâtiment se situe en amont de l'Hôtel Bella-Tola. Il participe à la composition de l'ensemble bâti des objets en amont de l'Hôtel Bella-Tola (fiches 38 -39 - 40 - 41 - 42 - 43)
Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le sol.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie du grenier.

Une partie bois s'est affaissée de 70cm vers l'arrière, il repose maintenant sur le sol.
Ce grenier n'a vraisemblablement pas de caves mais deux angles en maçonnerie de moellons de pierre afin de conserver l'horizontalité.
Il est, pour la partie supérieure, resté intact : madriers réguliers, portes d'origines, balcons en bois (façade Sud) et barrières. Toiture en bardeaux.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour son authenticité et sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.



Façade Sud



Façade Nord

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-039-000-000

107**39**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route de Chandolin
Lieu-dit	ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC
Cadastre n°	36
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Grenier



Coordonnées : 2°612'061 / 1°118'975

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale allant à Chandolin. Il participe à la composition du tissu bâti en amont de l'Hôtel Bella-Tola et s'intègre harmonieusement au site. Il s'implante directement au terrain naturel mais n'affiche pas la typologie traditionnelle du grenier.

Le grenier ne repose pas sur un socle en maçonnerie mais sur des quilles en bois allant jusqu'au sol. Ces quilles verticales ainsi que les poutres horizontales permettent de stabiliser la partie supérieure. La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde. La partie supérieure est restée en l'état et est toujours authentique. Les différents accès du rural se font par des portes en bois situées sur la façade Nord et reliés à la rue par des échelles et des galeries. On voit dans la façade Ouest des décrochements dans les poutres qui laisse supposer un déplacement et une reconstruction de l'objet. La toiture est authentique et recouverte de bardeaux.

Il appartient à un plan d'affectation spécial : celui de l'Hôtel Bella-Tola.

La bâtisse mérite ce classement pour son authenticité, pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Nord



Façade Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-040-000-000

107**40**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route de Chandolin
Lieu-dit	ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC
Cadastre n°	37
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Grenier



Coordonnées : 2°612'066 / 1°118'972

Description

Grenier traditionnel typique ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale mais dégradé.

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale allant jusqu'à Chandolin. Il compose à l'ensemble bâti des objets se situant en amont de l'Hôtel Bella-Tola. Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.

Le grenier ne repose pas sur un socle en maçonnerie de pierre mais sur les quilles allant directement jusqu'au sol.

Il est authentique mais sa toiture est fortement endommagée. Il est de taille minime mais appartient tout de même à l'ensemble de bâtisses rurales.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.



Façade Nord



Façade Sud

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-041-000-000**107****41**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route de Chandolin
Lieu-dit	ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC
Cadastre n°	41
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Grenier



Coordonnées : 2°6'12'063 / 1°11'18'966

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale allant à Chandolin. Il participe à la composition du tissu bâti en amont de l'Hôtel Bella-Tola et s'intègre harmonieusement au site. Il s'implante directement au terrain naturel.

L'absence de socle avec caves est comblée par des parties en maçonnerie où sont posées les quilles. La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde. L'accès de la partie supérieure en bois se fait par la façade Nord où il y a 4 portes accessibles par galeries et échelle.

Une galerie sur la façade Est permet de rejoindre la façade Sud. La toiture est restée authentique et recouverte de bardeaux.

Il fait également partie de l'ensemble de bâtis anciens situés derrière l'hôtel Bella-Tola.

La bâtisse mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud



Façade Nord

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-042-000-000

107**42**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route de Chandolin
Lieu-dit	ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC
Cadastre n°	38
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Grenier



Coordonnées : 2°612'074 / 1°118'968

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale allant à Chandolin. Il participe à la composition du tissu bâti en amont de l'Hôtel Bella-Tola.

Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.

Ce grenier est resté en l'état et n'a subi aucune modification (sous réserve de la toiture en bardeaux). Il repose sur un soubassement en maçonnerie en état, qui servait de cave dont l'accès se fait depuis la façade aval.

La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.

Elle abrite un grenier qui se dresse sur deux niveaux.

La partie basse a son accès qui se fait par deux portes en bois situées sur la façade Nord.

La partie haute a son accès qui se fait par une galerie puis par des portes situées sur la façade Sud.

La façade Est possède des balcons qui sont faites de planches, de traverses et de montants.

Il fait également partie de l'ensemble qui surplombe l'hôtel Bella Tolla et appartient au plan d'affectation spécial.

La bâtisse mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.



Façade Sud

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Nord

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-043-000-000**107****43**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route de Chandolin
Lieu-dit	ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC
Cadastre n°	39
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Grenier



Coordonnées : 2'612'081 / 1'118'964

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale allant à Chandolin. Il participe à la composition du tissu bâti en amont de l'Hôtel Bella-Tola et s'intègre harmonieusement au site. Ce grenier est resté intact à l'exception de ses alentours (nouvelles places de parc pour l'Hôtel Bella-Tola). Il s'implante directement au terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du rural.

Il est composé de différentes parties :

La partie inférieure, le socle, est construit en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente. Le socle abrite des caves dont l'accès se fait par des portes en bois situées sur la façade avale (au Sud). La partie supérieure est surélevée par des quilles en bois et de pierres rondes qui évitent aux rongeurs de venir dans le grenier. Il surplombe ainsi cette place et donne l'image du premier grenier de ce petit ensemble derrière l'hôtel. Le grenier se dresse sur deux niveaux et est probablement divisés en 8 compartiments. On retrouve les 8 portes en bois permettant l'accès (2 par étage sur la façade Nord et Sud). Les portes d'accès situées sur la façade avale sont accessibles par des galeries et des échelles.

Il appartient à un plan d'affectation spécial : celui de l'Hôtel Bella-Tola.

La bâtisse mérite ce classement pour son authenticité, pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud



Façade Nord

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-044-000-000**107****44**

Catégorie	Tourisme et hôtellerie
Objet	Hôtel Bella Tola
Adresse	Route Principale
Lieu-dit	ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC
Cadastre n°	35
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Hôtel
Fonction actuelle	Hôtel
Année de constr.	1882 - 1883
Annexe(s)	1889...



Coordonnées : 2°6'12'075 / 1°11'18'935

Historique

En 1859, Pierre Pont (1831 - 1912) ouvre sur conseil du curé le premier hôtel Bella Tola dans sa maison familiale. Jusqu'alors, les voyageurs dont le nombre va en croissant sont accueillis par le curé.

L'établissement devenant trop exigu, Pierre Pont fait construire en 1882-1883 le Grand Hôtel de la Bella Tola, à l'extrémité Nord du village de Saint-Luc. Lors des fouilles, plusieurs découvertes archéologiques sont faites (âge du bronze, âge du fer et époque romaine). Le bâtiment se compose alors de 4 étages ainsi que d'un étage mansardé, 7 rangées de fenêtres horizontales et 40 lits.

Vers 1892, une nouvelle annexe est construite selon les plans dessinés par l'architecte Louis Maillard de Vevey. Ce dernier dessine également le Grand Hôtel à Territet au bord du Lac Léman et le Grand Hôtel à Chandolin.

Après la deuxième guerre mondiale, l'établissement subit plusieurs transformations (eau courante chaude et froide, salles de bain par étage puis bains et douches privés, démolition de la véranda typique des hôtels de montagne puis reconstruction en 2004 avec extension vers l'ouest pour l'installation d'un spa, reconstruction du rez avec salle de billard en entrée avec nouvelle salle de séjour et restaurant, rénovation des chambres).

Le Bella Tola fait partie des établissements hôteliers construits à la fin du XIXe siècle dans le Val d'Anniviers et ailleurs dans les vallées latérales, essentiellement destinés à une riche clientèle anglaise qui séjourne plusieurs semaines et mois durant l'été au milieu des plus hauts sommets alpins.

Ces hôtels "Belle Epoque" témoignent d'un âge d'or du tourisme alpin dont le déclin s'annonce avec la première guerre mondiale et arrive définitivement avec la deuxième guerre mondiale. De nombreux hôtels anniviers de la fin du XIXe siècle ont été démolis ou abandonnés. De l'ancien et riche patrimoine hôtelier du Val d'Anniviers n'ont subsisté que quelques établissements historiques. Le Bella Tola en fait partie.

"Le couple propriétaire du Bella Tola à Saint-Luc [Claude et Anne-Françoise Buchs], a restauré son hôtel avec beaucoup de goût et de sens pratique durant ces dernières années [rachat de l'établissement par le couple Buchs en 1995]. Il est devenu un modèle en matière de conservation des monuments historiques dans le domaine des hôtels de montagne. Cette initiative a été honorée par ICOMOS Suisse (section suisse du Conseil international des Monuments et des Sites), qui lui a attribué le label «Hôtel historique pour l'année 2001»." (FLÜCKIGER)

Description

Bâtiment à quatre niveaux sur sous-sols se composant de deux corps principaux à plan rectangulaire, couverts chacun d'un toit en demi-croupe de faible pente.

Un léger décrochement distingue le bâtiment nord-ouest du bâtiment sud-est qui est annexé au début des années 1890 et affiche des dimensions légèrement plus petites.

Les façades sont percées régulièrement d'ouvertures rectangulaires. Certaines ouvertures donnent sur des petits balcons à consoles en pierre moulurée et à garde-corps en fer forgé.

Au rez-de-chaussée, une veranda est annexée au sud-ouest en 2004, donnant sur une terrasse-jardin et permettant à l'ouest d'abriter un spa.

L'ensemble a conservé sa valeur patrimoniale.

Documents

- <http://www.bellatola.ch/fr/Hotel/Historique/>
- Anniviers, Parcours historiques, ch.22 Grand Hôtel Bella-Tola, p.170
- Roland FLÜCKIGER, Grand Hôtel Bella Tola & St-Luc (1860/1883/env. 1893) (<https://www.historischehotels.ch/aktuelle-berichte/grand-hotel-bella-tola-st-luc/>, consulté en février 2019).
- Beat und Dorothee KLEINER, "Gd Hôtel Bella Tola", Museum Schweizer Hotellerie und Tourismus, 1998 (https://www.bellatola.ch/images/content/pdf/Bellatola_histoire_history.pdf, consulté en février 2019).
- Anne-Françoise et Claude BUCHS, "Grand Hôtel Bella Tola, St-Luc" dans PATRIMOINE SUISSE (Section Valais Romand), PRix 2017, Les hôtels historiques d'aujourd'hui, Sion, décembre 2017, p. 12-25.



Façade Sud de l'hôtel



Façade Nord de l'hôtel

Degré de classement proposé

Dernière modification: 21.03.2019, Eric Papon

2

2: Monument d'importance cantonale (régionale); beauté et qualité architecturale remarquable; objet représentatif d'une époque, d'un style ou d'un mouvement artistique ou artisanal de portée régionale; la valeur de l'objet peut être renforcée par la qualité de son intégration au site ou comme composante essentielle d'un tissu bâti.

A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-045-000-000

107**45**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route Principale
Lieu-dit ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC
Cadastre n° 35
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grange
Fonction actuelle Dépendance



Coordonnées : 2°6'12"105 / 1°11'18"919

Description

Grange traditionnelle transformée en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment a été démonté, transformé, remonté.
 La partie inférieure, le soubassement, se dresse sur deux niveaux et est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépie.
 Elle abrite une dépendance dont l'accès se fait par une porte située sur la façade aval.
 La partie supérieure n'est plus sur des quilles et repose directement sur les madriers.
 Deux portes en façade amont ont été fermées par des madriers.
 Des fenêtres ont été créées dans les madriers.
 La toiture a été changée et est recouverte en tuiles.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il participe au tissu villageois et au front de route en partie aval.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ **4** 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-046-000-000

107**46**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route Principale
Lieu-dit	ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC
Cadastre n°	35
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Dépendance
Fonction actuelle	Buanderie



Coordonnées : 2'612'096 / 1'118'916

Description

Bâtiment ancien ayant de la valeur de patrimoine et fait partie en tant que dépendance de l'ensemble immobilier de l'hôtel Bella-Tola.

Le bâtiment participe à la composition l'ensemble immobilier et s'intègre harmonieusement au site.

Il reprend la typologie du bâtiment principal, ce qui le rend indissociable de l'ensemble.
Le bâtiment se dresse sur deux niveaux et est construit entièrement en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
L'accès du deuxième niveau se fait par une porte en bois située au centre de la façade amont (Nord-Est).
La façade Sud-Ouest a trois ouvertures par étage.
La toiture à quatre pans reste également très fine et recouverte de tuiles.

La bâtisse mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-047-000-000

107**47**

Catégorie	Habitation
Objet	"La boutique d'Angélique"
Adresse	Route Principale
Lieu-dit	ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC
Cadastre n°	46
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Immeuble résidentiel et commercial
Fonction actuelle	Immeuble résidentiel et commercial



Coordonnées : 2°6'12"100 / 1°11'18"900

Description

Il s'agit de l'ancien bureau postal datant de 1871.

Bâtiment mixte transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (ouvertures, encadrements de fenêtres, balcons, etc...)

Le bâtiment a subi quelques modifications malheureuses comme l'ouverture dans le socle, la création d'un escalier et d'une balustrade imposante.

Les ouvertures côté Sud sont également décoratives mais un peu folkloriques. La terrasse au Nord-Est dénature également l'objet.

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité mais reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et fait le front de route en partie en amont.

Documents

ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est et Sud-Est

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-048-000-000**107****48**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route Principale
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	43
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Raccard
Fonction actuelle	Dépôt



Coordonnées : 2°6'12"117 / 1°11'18"885

Description

Raccard traditionnel ayant subi peu d'intervention sur sa partie supérieure et qui a donc conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe au bord de la route principale et à l'entrée du tissu villageois de Saint-Luc. Il participe au front de rue en partie en amont et s'intègre harmonieusement au site. Il se compose de différentes parties et affiche la typologie du raccard.

Le socle est construit en maçonnerie de pierre naturelle apparente. Les proportions et le travail de la maçonnerie en moellons sont discutables. Il abrite un arrêt de bus.

La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre rondes. Les madriers se dressent sur deux niveaux dont les accès se font par des portes situées sur la façade amont.

La toiture est recouverte de bardeaux.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Sud

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

49

111-107-049-000-000

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet **Bazar du Mazot**
Adresse Route Principale
Lieu-dit ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC
Cadastre n° 44
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grange
Fonction actuelle Dépôt



Coordonnées : 2°6'12"125 / 1°11'18"880

Description

Bâtiment ancien sur un socle surdimensionné n'ayant aucun rapport avec l'architecture typique de la rue.

Il s'agit d'une reconstruction sur un socle en maçonnerie. La partie supérieure a subi des modifications comme la toiture (en pierre naturelles) ou alors les gardes-corps de la terrasse..

La bâtisse plus ou moins récente n'a pas de valeur patrimoniale. Elle ne participe et n'est pas intégrée au site. Elle n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Sud-Ouest



Façades Sud-Ouest et Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-050-000-000

107**50**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit LE BORD-ST-LUC
Cadastre n° 50
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'154 / 1°11'18'867

Description

La bâtisse plus ou moins récente n'a pas de valeur patrimoniale. Elle ne participe et n'est pas intégrée au site. Elle n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.

Il s'agit d'une construction qui n'apporte pas d'alignement à la rue ou à la place.



Façade Sud-Ouest



Façades Sud-Ouest et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-051-000-000**107****51**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	52
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2'612'156 / 1'118'857

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel ayant peu subi d'interventions et ayant conservé une majeure partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et à l'entrée Nord-Ouest du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il se compose de différentes parties et affiche alors la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

Le socle est en maçonnerie de pierres naturelles recouvertes de crépi à la chaux où l'on retrouve des ouvertures avec des dimensions probablement d'origine.

Les portes situées sur la façade Sud-Ouest côté rue dans le socle desservent des caves.

Sur ce socle, la partie en bois très élancée possède des ouvertures authentiques.

La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.

Elle abrite les cuisines, les salles d'eau et les sanitaires.

Les 4 niveaux de la partie avale du bâtiment sont construits en madriers et abritent les appartements.

La toiture est restée fine.

Quelques transformations très légères marquent le bâtiment mais sans pour autant le dénaturer : descente d'eau pluviale par exemple, construction d'une terrasse avec place sur la façade Nord-Ouest.

Sa position à l'entrée de l'ancien tissu villageois de Saint-Luc et son état de conservation justifient son classement.

La bâtisse mérite ce classement pour son authenticité et sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive, typologique et historique.

Documents

Anniviers, Parcours historiques, Ed. Monographic, 2014.

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-052-000-000

107**52**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	54
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2'612'162 / 1'118'848

Description

Bâtiment d'habitation ayant subi peu d'intervention et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Il fait partie d'un ensemble d'immeubles bordant la partie amont de la route du Vieux Village.

Ce bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et se dresse sur 1 partie inférieure.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre et laissée apparente.

Il abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade Sud-Ouest.

Elle possède également des ouvertures avec de petites tablettes en pierre.

La façade en amont a été dénaturée par des interventions malheureuses comme une annexe par exemple, des gardes corps, escaliers.

Il fait également l'ensemble avec son gabarit. Le bâtiment est mitoyen avec la fiche 53.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-053-000-000

107**53**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	56
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°612'165 / 1°118'845

Description

Bâtiment d'habitation ayant subi peu d'intervention et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Il fait partie d'un ensemble d'immeubles bordant la partie amont de la route du Vieux Village.

Ce bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et se dresse sur 1 partie inférieure.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre et laissée apparente.

Il abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade Sud-Ouest.

Elle possède également des ouvertures avec de petites tablettes en pierre.

La façade en amont a été dénaturée par des interventions malheureuses comme une annexe par exemple, des gardes corps, escaliers.

Il fait également l'ensemble avec son gabarit. Le bâtiment est mitoyen avec la fiche 52.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest




Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-054-000-000

107**54**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit LE BORD-ST-LUC
Cadastre n° 54
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Bûcher
Fonction actuelle Bûcher



Coordonnées : 2°6'12'169 / 1°11'18'853

Description

Petite construction n'ayant pas de valeur patrimoniale.
 Elle ne participe et n'est pas intégrée au site. Elle n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Nord-Est



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

55

111-107-055-000-000

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	53
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'173 / 1°11'18'58

Description

Grenier traditionnel maladroitelement transformé en habitation et ayant perdue sa substance initiale (ouvertures, encadrements des fenêtres, balcons, partie entre socle et madriers fermée, etc...)

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Sud et façade Ouest



Façade Est / façade Ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-056-000-000

107**56**

Catégorie	Habitation
Objet	"Louc Silvera"
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	59
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°612'173 / 1°118'836

Description

Bâtiment ancien ayant subi des agrandissements successifs et ayant conservé une majeure partie de valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

Le bâtiment s'est agrandi en plusieurs étapes. Il y a différents ajouts, matériaux, techniques, parties annexées : la création de balcons et de "niches" dans la façade.

Tous ces agrandissements démontrent un savoir-faire artisanal.

La partie en crépis à gauche semble être une annexe plus récente que la partie de droite. Il y a encore un encorbellement (balcon fermé pour en faire une chambre).

Il faut cependant sauver la façade afin d'éviter de perdre le caractère authentique de cette construction.

La façade amont a eu des interventions plus lourdes comme des annexes, balcons, etc.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, valeur constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-057-000-000

107**57**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	60
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12"183 / 1°11'18"834

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (annexes, balcons, encadrements fenêtres) ayant une valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe, avec son gabarit, à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

Malgré différentes interventions à l'arrière, la façade avale a gardé son caractère authentique même si il a sans doute été agrandi aux cours des années.

On voit l'agrandissement sur la façade Sud-Ouest avec ce décrochement de la partie en bois.

Le bâtiment démontre un savoir faire artisanal pour la façade avale.

Une intervention conséquente s'est produite dans le temps pour la création d'un balcon semi encastré dans l'étage pignon, façade rue.

La partie amont (façade Nord-Est) a subi des interventions plus lourdes et plus malheureuses comme l'ajout d'une "boîte" en bois sur un balcon.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, sa valeur constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest




Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-058-000-000

107**58**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit LE BORD-ST-LUC
Cadastre n° 62
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grange
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'187 / 1°11'18'27

Description

Grange-écurie ancienne transformée en maison d'habitation.
 Bâtiment en travaux en 2018.

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre mais reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et il fait le front de rue.



Façade Sud-Ouest (état début novembre 2018)



Façade Nord-Est (avant)

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

5

Bâtiment qui présente de l'intérêt à première vue, soit par sa valeur propre, soit par son implantation, soit par son volume, soit sur le plan de l'architecture, de la typologie ou de l'appartenance à un mouvement stylistique ou d'un savoir-faire artisanal mais mis en attente de jugement

a) par le manque de recul ou de connaissances, ou
 b) par l'évolution de son environnement direct.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-059-000-000

107**59**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route du vieux village
Lieu-dit LE BORD-ST-LUC
Cadastre n° 58
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Remise
Fonction actuelle Remise



Coordonnées : 2°6'12'185 / 1°11'18'843

Description

La bâtisse plus ou moins récente n'a pas de valeur patrimoniale.
 Elle ne participe et n'est pas intégrée au site. Elle n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

60

111-107-060-000-000

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue des Lavandières
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	55
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'187 / 1°11'8'52

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
L'accès se fait par une porte située sur la façade avale.
La partie entre le soubassement et les madriers est fermée par de la maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Les ouvertures et le balcon montrent qu'un niveau habitable est construit entre ces deux parties.
La partie supérieure est construite en madriers.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il participe à la composition l'ensemble bâti des objets situés le long de la de rue qui va jusqu'à l'Hôtel Cervin.



Façade Sud-Ouest



Etage inférieur de la façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

61**111-107-061-000-000**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Rue des Lavandières
Lieu-dit LE BORD-ST-LUC
Cadastre n° 57
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°612'194 / 1°118'850

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se compose d'une partie en maçonnerie de pierre naturelle crépée.
 Le soubassement abrite une partie habitable dont l'accès se fait par une porte située sur la façade aval.
 La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
 Le balcon et la toiture sont de grande dimension.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il participe à la composition l'ensemble bâti des objets situés le long de la de rue qui va jusqu'à l'Hôtel Cervin.



Façade Sud-Ouest



Partie supérieure de la façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

Saint-Luc

Commune

Fiche

111-107-062-000-000

107

62

Catégorie	Habitation
Objet	"La Bambane"
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	70
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective
Année de constr.	1946 - 1946



Coordonnées : 2°6'12'197 / 1°11'18'824

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (ouvertures dans socle, etc...)

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

Le bâtiment est typique de la région avec son socle et sa partie arrière en maçonnerie crépie. La partie supérieure est en bois et comporte 3 étages.

La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.

Des fenêtres (de la taille d'une vitrine) et une porte plus haute ont été créées dans le socle, ce qui dénature la force du soubassement.

La partie arrière est construite en maçonnerie de pierre naturelle et abrite les salles d'eau et les cuisines. La partie en bois est élançée et se dresse sur trois niveaux, en l'état et démontre un certain savoir-faire artisanal.

Une intervention conséquente s'est produite dans le temps pour la création d'un balcon semi encastré dans l'étage pignon, façade rue.

La toiture est recouverte de tuiles.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illicz), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest et Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-063-000-000

107**63**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue des Lavandières
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	71
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'205 / 1°11'18'816

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (ouvertures dans socle, etc...)

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

Le bâtiment est typique de la région avec son socle et sa partie arrière en maçonnerie crépie. La partie supérieure est en bois et comporte 3 étages. Des fenêtres (de la taille d'une vitrine) et une porte plus haute ont été créées dans le socle, ce qui dénature la force du soubassement. La partie en bois est élancée, en l'état et démontre un certain savoir-faire artisanal. Une intervention conséquente s'est produite dans le temps pour la création d'un balcon semi encastré dans l'étage pignon, façade rue. La toiture est recouverte de tuiles.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.



Façade Sud-Ouest



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

64

111-107-064-000-000

Catégorie Habitation
Objet "La Fontaine"
Adresse Rue des Lavandières
Lieu-dit LE BORD-ST-LUC
Cadastre n° 69
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grange-écurie
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'213 / 1°11'18'820

Description

Grange-écurie transformée en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
 Elle abrite deux garages dont les portes sont situées sur la façade Sud-Est.
 La partie supérieure a été modifiée afin d'accueillir une habitation : ouvertures en façade, balcons, toiture...

Elle reste intéressante pour sa valeur d'intégration au site car elle est au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.



Façade Nord-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-065-000-000

107**65**

Catégorie	Habitation
Objet	"La Grange"
Adresse	Rue des Lavandières
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	68
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'207 / 1°11'18'832

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se compose d'une partie en maçonnerie et d'une partie centrale en bois.
Une annexe a été construite sur la façade Sud-Est.
Le balcon et la toiture ont été reconstruits.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois, fait le front de rue en partie avale et participe à la composition de l'ensemble bâti.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

66**111-107-066-000-000**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Rue des Lavandières
Lieu-dit LE BORD-ST-LUC
Cadastre n° 61
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grange
Fonction actuelle Remise



Coordonnées : 2°6'12'197 / 1°11'18'838

Description

Ancienne grange ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle se dresse sur un socle en maçonnerie de pierre partiellement crépie.
 La partie supérieure se dresse sur un niveau et est construite en lames verticales de bois.
 L'accès se fait par des portes en bois d'une dimension de machine agricole situées sur la façade amont.

Elle reste intéressante pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et fait le front de rue en partie aval qui va jusqu'à l'Hôtel Cervin.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-067-000-000

107**67**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue des Lavandières
Lieu-dit	ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC
Cadastre n°	403
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Raccard
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'206 / 1°11'18'850

Description

Raccard traditionnel transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue qui va jusqu'à l'Hôtel Cervin. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Il se compose de différentes parties et rappelle la typologie traditionnelle du grenier.

Le socle est en maçonnerie de pierre naturelle apparente et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade aval (Sud-Ouest).

La partie supérieure en bois repose sur des quilles et est en bon état.

Elle repose également sur une partie en béton (façade Nord-Est).

Comme la fonction s'est changée en habitation, on a créé des ouvertures et des grands balcons sur la façade Sud-Ouest. On a également refait une nouvelle toiture trop épaisse mais recouverte de bardeaux.

Il a une valeur d'ensemble car il est en harmonie avec les 4 autres greniers se situant à l'amont de cette rue.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest et façade Sud-Est



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-068-000-000

107**68**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Rue des Lavandières
Lieu-dit LE BORD-ST-LUC
Cadastre n° 65
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grenier
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'213 / 1°11'18'841

Description

Grenier traditionnel transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

De nombreuses interventions ont dénaturé l'objet.
 Le socle abrite un garage avec une porte en bois. Deux ouvertures ont également été créées côté rue.
 Il ne repose plus uniquement sur ses quilles mais sur de la maçonnerie pour la partie en amont.
 Les garde-corps ont également été modifiés.
 Il a une valeur d'ensemble car il est en harmonie avec les 4 autres bâtisses rurales se situant à l'amont de cette rue.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il participe à la composition de l'ensemble bâti des objets en amont de la rue de l'Hôtel Cervin.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-069-000-000**107****69**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue des Lavandières
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	436
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Raccard
Fonction actuelle	Raccard



Coordonnées : 2°6'12'217 / 1°11'18'834

Description

Raccard ayant subi des transformations minimales mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe et s'intègre harmonieusement au site.

Il a une valeur d'ensemble car il est en harmonie avec les 4 autres greniers se situant à l'amont de cette rue.

Ce raccard affiche la typologie du raccard. Il se compose de différentes parties.

Le socle en maçonnerie de pierre naturelle recouvert de crépi abrite actuellement un garage.

La partie supérieure en bois n'a pas changé et n'a pas été modifiée. Elle est restée en l'état.

Les madriers, se dressant sur 2 niveaux, restent authentiques avec ces galeries en bois sur la façade Sud Ouest.

Le toit est recouvert de bardeaux.

Il fait partie de l'ensemble de bâtisses rurales qui montent jusqu'à l'hôtel Le Cervin.


La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Nord Ouest / Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-070-000-000

107**70**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue des Lavandières
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	66
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Raccard
Fonction actuelle	Raccard



Coordonnées : 2°6'12"222 / 1°11'18"828

Description

Raccard traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il a une valeur d'ensemble car il est en harmonie avec les 4 autres greniers se situant à l'amont de cette rue.

Le socle n'est pas en maçonnerie de pierre naturelle comme dans la majorité des cas mais en madriers. Elle abrite une écurie à mulet dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale. La partie supérieure, reposant sur des quilles et dalles plates, reste avec son balcon et ses garde-corps. En partie arrière de la bâtisse, un mur en maçonnerie de pierre crépée se dresse entre la partie maçonnerie et la partie bois. La toiture semble être refaite, d'une manière fine. En façade amont, le dernier chevron est peut-être trop proche de la toiture.

L'ensemble semble être en bon état de conservation.


Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Nord-Ouest et Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-071-000-000

107**71**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue des Lavandières
Lieu-dit	ZARRIRE-ST-LUC
Cadastre n°	73
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Grenier



Coordonnées : 2°6'12.226 / 1°11'18.820

Historique

Pour les femmes, qui ne jouissaient autrefois d'aucun loisir, le lavoir était un lieu de rencontre et de convivialité.

Interdit aux hommes, comme l'étaient les cafés aux femmes, on vient y laver son linge une à deux fois par semaine, mais aussi échanger les nouvelles du village et les malheurs du quotidien.

Le linge est frotté sur des planches à l'aide de savon de Marseille ou de cendres. Les lavoirs ont peu à peu disparu du quotidien des femmes avec l'arrivée de l'eau courante et, surtout, de la machine à laver. (<http://www.saint-luc.ch/fr/activites/culture/>)

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue qui va de la Maison Bourgeoiale à l'Hôtel Cervin. Il participe à la composition du tissu bâti du centre du village.

Il s'intègre harmonieusement au site, s'implante directement sur le terrain naturel.

Ce grenier surplombant le torrent servait de lavoir à l'époque.

Il se compose de plusieurs parties mais diffère de la typologie traditionnelle.

Il n'y a pas de soubassement abritant une cave. Les poutres reposent directement sur des blocs de maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.

Sur ces poutres, les quilles sont ajustées pour soutenir le grenier. Ce geste fait preuve d'un remarquable savoir-faire artisanal.

La partie supérieure en madriers est alors construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre rondes.

Les accès se font par des portes en bois situées sur les façades Sud-Est et Nord-Ouest à deux niveaux.

Des galeries permettent de circuler autour du rural.

La toiture est restée authentique, typique, recouverte de bardeaux.

Il a une valeur d'ensemble car il est en harmonie avec les 4 autres bâtisses rurales se situant à l'amont de cette rue.

La bâtisse mérite ce classement pour son authenticité et sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

<http://www.saint-luc.ch/fr/activites/culture/>

ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Nord-Ouest / Façade Sud-Ouest



Façade Sud-Est et Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-072-000-000

107**72**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Sentier de Tsarrire
Lieu-dit	ZARRIRE-ST-LUC
Cadastre n°	72
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2'612'234 / 1'118'827

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre.

Le bâtiment affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.
Le soubassement et la partie arrière sont construites en maçonnerie de pierre naturelle.
La partie supérieure en aval est construite en bois.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est en amont du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.



Façade Nord-Est et Sud-Est



Façade Sud-Est et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-073-000-000

107**73**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Sentier de Tsarrire
Lieu-dit ZARRIRE-ST-LUC
Cadastre n° 28
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'241 / 1°11'18'839

Description

La bâtisse plus ou moins récente n'a pas de valeur patrimoniale.
 Elle ne participe et n'est pas intégrée au site. Elle n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façades Sud-Est et Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-075-000-000

107**75**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Place de la Marmotte
Lieu-dit	ZARRIRE-ST-LUC
Cadastre n°	74
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Grenier



Coordonnées : 2°6'12'230 / 1°11'18'814

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale, a été déplacé et reconstruit sur le nouveau socle.

Le bâtiment se situe en amont de la rue qui va jusqu'à l'Hôtel Cervin et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle.

Le socle a été construit dans les années 1990 afin d'y abriter un local poubelles. Les madriers croisés reposent toujours sur les quilles et des dalles de pierre rondes. On voit un mur sur la partie aval qui permet de consolider les quilles. La partie supérieure a subi quelques interventions : agrandissement de la porte située sur la façade amont, rénovation du balcon et des garde-corps.

Il a une valeur d'ensemble car il est en harmonie avec les 4 autres greniers se situant à l'amont de cette rue. La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Nord-Ouest / Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**


Commune

Fiche

111-107-076-000-000

107**76**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	Maison bourgeoise avec four banal
Adresse	Place de la marmotte
Lieu-dit	ZARRIRE-ST-LUC
Cadastre n°	74
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Maison bourgeoise
Fonction actuelle	Bâtiment d'administration



Coordonnées : 2°6'12"240 / 1°11'18"806

Description

Le bâtiment fut totalement détruit en 1845 par le premier incendie qui datait de 1597.

Ce bâtiment abrite deux fonctions dans son volume et les deux ont une note différente (3 pour la maison bourgeoise et 4+ pour le four banal).

Il se situe au centre du vieux-village de Saint-Luc, de l'autre côté de la place située devant l'église (Nord-Ouest).

Il participe à la composition du tissu villageois. Il s'intègre harmonieusement et s'implante directement sur le terrain naturel.

La partie Ouest, partiellement construite en bois, abrite la Maison Bourgeoise, la chambre du pain, l'ancienne salle de classe et la salle de délibérations.

Elle affiche la typologie traditionnelle des bâtiments.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi à la chaux.

Dans ce socle, on y retrouve la cave de la bourgeoisie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Est (côté place).

La partie du bâtiment (à l'Est) est également construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.

Le bâtiment, côté Sud, est construit en madriers. Il abrite la salle de la bourgeoisie et une salle pour la fabrication du pain de seigle à l'étage inférieur.

Son accès se fait par une porte en bois située sur la partie en maçonnerie de la façade Est.

Le toit est recouvert de tuiles pour la partie amont et de bardeaux pour la partie aval.

La bâtisse mérite ce classement (3) pour son authenticité sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

La partie Est abrite l'ancien four banal, est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.

Il possède un toit à un pan en bardeaux.

Il mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et historique.

Son classement en 4+ reconnaît un savoir-faire artisanal.

Documents

ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest : maison bourgeoise



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

Saint-Luc

Commune

Fiche

111-107-077-000-000

107

77

Catégorie	Habitation
Objet	"Le hameau de la menuiserie"
Adresse	Sentier de Tsarrire
Lieu-dit	BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n°	16
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2'612'259 / 1'118'837

Description

Ensemble de sept chalet neufs de même conception architecturale accolés les uns aux autres. Chaque bâtiment est de construction mixte et sur trois étages. La partie inférieure est en maçonnerie crépie. Les deux niveaux supérieurs sont en bois clair. A l'avant (Sud-Ouest) chaque bâtiment peut posséder un ou deux balcons. Les toits sont en bardeaux.

L'ensemble plus ou moins récent n'a pas de valeur patrimoniale. Il ne participe et n'est pas intégré à la rue principale. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

78**111-107-078-000-000**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Place de la Marmotte
Lieu-dit	LUSSE-ST-LUC
Cadastre n°	77
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'263 / 1°11'18'806

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (toiture, ouvertures, encadrements fenêtres) et n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Demeure d'un intérêt local de par son gabarit et sa participation à la rue du village.



Façade Sud-Ouest du bâtiment



Façade Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

5

Bâtiment qui présente de l'intérêt à première vue, soit par sa valeur propre, soit par son implantation, soit par son volume, soit sur le plan de l'architecture, de la typologie ou de l'appartenance à un mouvement stylistique ou d'un savoir-faire artisanal mais mis en attente de jugement

a) par le manque de recul ou de connaissances, ou

b) par l'évolution de son environnement direct.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-079-000-000

107**79**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Place de la Marmotte
Lieu-dit	LUSSE-ST-LUC
Cadastre n°	78
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'269 / 1°11'18'802

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (toiture, ouvertures, encadrements fenêtres) et n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Demeure d'un intérêt local de par son gabarit et sa participation à la rue du village.



Façade Sud-Est



Façades Sud-Ouest et Sud-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

5

Bâtiment qui présente de l'intérêt à première vue, soit par sa valeur propre, soit par son implantation, soit par son volume, soit sur le plan de l'architecture, de la typologie ou de l'appartenance à un mouvement stylistique ou d'un savoir-faire artisanal mais mis en attente de jugement

a) par le manque de recul ou de connaissances, ou

b) par l'évolution de son environnement direct.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-080-000-000

107**80**

Catégorie Habitation
Objet "Clair Matin"
Adresse Place de la Marmotte
Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n° 24
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'273 / 1°11'18'813

Description

La bâtisse ancienne n'a pas de valeur patrimoniale.
 Elle ne participe et n'est pas intégrée au site. Elle n'a pas de valeur typologique, constructive ou historique.



Façades Sud-Ouest et Nord-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1
 2
 3
 4+
 4
 5
 6
 7
 0
 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

81**111-107-081-000-000**

Catégorie Habitation
Objet "Le Tir'Bouchon"
Adresse Place de la Marmotte
Lieu-dit LUSSE-ST-LUC
Cadastre n° 81
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Immeuble résidentiel et commercial
Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial



Coordonnées : 2°6'12'289 / 1°11'18'792

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre.
Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.

L'ensemble est altéré par la dimension du/des socle(s)
Les vitrines et le toit plat altèrent le site.



Façade Sud-Ouest (vue partielle du côté Est)



Façade Sud-Ouest (vue partielle du côté Ouest)

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-082-000-000

107**82**

Catégorie Habitation
Objet "Yen èn Louc"
Adresse Place de la Marmotte
Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n° 23
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'284 / 1°11'18'810

Description

Bâtiment ancien transformé en habitation n'ayant plus qu'une valeur patrimoniale moindre. Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-083-000-000

107**83**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route du Funiculaire
Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n° 21
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation collective
Fonction actuelle Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'312 / 1°11'18'788

Description

Ensemble de bâtiments mitoyens n'ayant pas de valeur de patrimoine.

L'ensemble est altéré par la dimension du/des socle(s).

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

84

111-107-084-000-000

Catégorie Habitation
Objet **"Chez Honorine"**
Adresse Route du Funiculaire
Lieu-dit LE CRE-ST-LUC
Cadastre n° 217,216
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grange
Fonction actuelle Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'324 / 1°11'18'769

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre.
 Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Sud-Ouest



Grange à l'arrière (Nord-Est)

Degré de classement proposé

1
 2
 3
 4+
 4
 5
 6
 7
 0
 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

85

111-107-085-000-000

Catégorie Habitation
Objet "Mini Chalet"
Adresse Route du Funiculaire
Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n° 2210
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Raccard
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'337 / 1°11'18'762

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre.
 Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-086-000-000**107****86**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Funiculaire
Lieu-dit	LE CRE-ST-LUC
Cadastre n°	222
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle
Année de constr.	1860 - 1860



Coordonnées : 2°6'12'341 / 1°11'18'753

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations.

Le bâtiment d'habitation repose sur une partie inférieure construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.

Elle abrite une cave dont l'accès se fait par des portes en bois situées sur la façade avale.

La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.

Elle abrite les salles d'eau, cuisines et sanitaires et a subi des agrandissements.

La partie supérieure est construite en madriers, se dresse sur deux niveaux et accueille séjours et chambres.

Sur la façade avale, on peut voir une date 1860 peinte en blanc.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

87**111-107-087-000-000**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Sentier du Crêt
Lieu-dit	LE CRE-ST-LUC
Cadastre n°	223
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective
Année de constr.	1859 - 1859



Coordonnées : 2°612'349 / 1°118'745

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape ayant perdu une partie de sa substance initiale.

La grange-écurie à l'avant est reposée sur un socle ancien (daté de 1180).
Le bâtiment en maçonnerie de pierre naturelle à l'arrière appartient à l'ensemble de bâtiments reconstruits après les incendies de Saint-Luc.
Il a subi différentes transformations : toiture épaisse avec de grands avants-toits pour le volume en amont, annexe sur la façade Sud-Est...

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.



Façade Sud-Est



Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-088-000-000

107**88**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin du Crêt
Lieu-dit	LE CRE-ST-LUC
Cadastre n°	225
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'363 / 1°11'18'742

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au Sud-Est du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente.

Le soubassement se dresse sur un niveau et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale.

La partie supérieure est en bois avec de petites ouvertures et quelques balcons qui ont été agrandis. Une annexe côté Nord-Ouest permet d'augmenter la surface habitable sans pour autant dénaturer l'objet.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale ; constructive, typologique et historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-089-000-000

107**89**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Chemin du Crêt
Lieu-dit LE CRE-ST-LUC
Cadastre n° 228
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'370 / 1°11'18'738

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (toiture, terrasses, encadrements fenêtres) et n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

90

111-107-090-000-000

Catégorie Habitation
Objet "Victorine"
Adresse Chemin du Crêt
Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n° 230
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'387 / 1°11'18'736

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-091-000-000

107**91**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Sentier du Crêt
Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n° 230
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'349 / 1°11'18'731


Description

Bâtiment ancien ayant peu de valeur de patrimoine.

Ce petit volume semble être reconstruit sur un nouveau socle et n'apporte rien au tissu villageois.



Façade Sud-Est et Sud-Ouest



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune


107

Fiche

92

111-107-092-000-000

Catégorie Habitation
Objet "La Fauvette"
Adresse Route du Funiculaire
Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n° 236
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grange-écurie
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'408 / 1°11'18'719

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations légères et conservant une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment est sur un soubassement construit en maçonnerie de pierre naturelle crépée.
 Ce bâti est typique avec ses madriers équarris croisés et sa toiture fine.
 On remarque quelques transformations comme les trois ouvertures en façade avale ou alors un balcon.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il fait le front de rue en partie en amont.
 Il répond au bâtiment qui se situe à l'Ouest (fiche 97).



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

Saint-Luc

Commune

107

Fiche

93

111-107-093-000-000

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Chemin du Crêt
Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 297
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grange-écurie
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'349 / 1°11'18'731

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie et en madriers.
Il se dresse sur deux niveaux habitables.

Différents éléments dénaturent l'objet : la toiture épaisse, les ouvertures,...

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site et pour sa participation à la composition de l'ensemble bâti.



Façade Sud du bâtiment



Façade Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune


107

Fiche

94

111-107-094-000-000

Catégorie Habitation
Objet "La Grangzé"
Adresse Route du Funiculaire
Lieu-dit LE CRE-ST-LUC
Cadastre n° 290
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction actuelle Habitation individuelle
Année de constr. 1965 - 1965




Coordonnées : 2°6'12'355 / 1°11'18'726

Description

Bâtiment ancien transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Ce bâtiment crée un ensemble avec son voisin en dégagant une place à l'avant.
 La partie supérieure se dresse sur deux niveaux en bois.
 La toiture a été reconduite.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et fait partie de l'ensemble bâti.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

95**111-107-095-000-000**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route du Funiculaire
Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n° 289
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'367 / 1°11'18'726

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se dresse sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. La partie en madriers se dresse sur deux niveaux. Différentes ouvertures ont été créées sur toutes les façades, la toiture a été reconstruite,...

Ce bâtiment reste intéressant pour son volume car il participe à la composition de de l'ensemble et fait le front de rue en partie avale.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-096-000-000

107**96**

Catégorie Transports
Objet
Adresse Route du Funiculaire
Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n° 284
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Garage
Fonction actuelle Garage



Coordonnées : 2°6'12'377 / 1°11'18'722


Description

Deux garages en béton n'ayant aucun rapport avec l'architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.



Façade Sud



Façade Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-097-000-000

107**97**

Catégorie	Habitation
Objet	"La Granzeta"
Adresse	Route du Funiculaire
Lieu-dit	BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n°	283
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle
Année de constr.	1887 - 1887



Coordonnées : 2°6'12'386 / 1°11'18'720

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant une valeur de patrimoine moindre.

La partie principale en bois repose sur un socle en maçonnerie.
Ce socle en maçonnerie a été transformé de façon à rendre l'espace habitable (fenêtres, porte agrandie).
La partie supérieure en madriers a été modifiée : petites ouvertures et balcon trop grand.
La création de la partie annexée dénature l'objet : socle avec nouvelle ouverture, escaliers, terrasses, partie en bois qui n'a rien à voir avec l'architecture typique du village,...

Le bâtiment est tout de même important pour son implantation car il participe à la rue mais il est également une réponse au bâtiment 92.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il participe front de rue en partie avale.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-098-000-000

107**98**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Funiculaire
Lieu-dit	LE CRE-ST-LUC
Cadastre n°	307
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective
Année de constr.	1860 - 1860



Coordonnées : 2°6'12'325 / 1°11'18'744

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations de Saint-Luc.

Comme la plupart des bâtiments d'habitations de Saint-Luc, ce bâtiment est entièrement reconstruit en maçonnerie après l'incendie de 1858.

Le bâtiment se dresse sur un soubassement abritant une cave de un niveau dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade aval.

Il possède une façade avale encore intacte : volume très élancé, ouvertures sans encadrements et fenêtres avec croisillons, pas d'avant-toits.

La façade arrière a subi des interventions qui altèrent l'objet. : le balcon avec les escaliers, les gardes-corps...

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud



Façade Nord

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-099-000-000

107**99**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du vieux village
Lieu-dit	LE CRE-ST-LUC
Cadastre n°	311
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'307 / 1°11'18'746

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se compose de différentes parties.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle et se dresse sur deux niveaux.

La partie supérieure abrite un local commercial dont les ouvertures en témoignent.

Des petits avant-toits sont construits sur la façade Sud-Est.

La partie supérieure en madriers se dresse sur un niveau.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et fait le front de rue en partie en amont.



Façades Sud-Ouest / Façade Sud-Est



Façade Sud-Est et Sud Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

100**111-107-100-000-000**

Catégorie	Habitation
Objet	"Le Gîte du Braconnier"
Adresse	Route du Funiculaire
Lieu-dit	LE CRE-ST-LUC
Cadastre n°	312
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'316 / 1°11'18'752

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment est construit en maçonnerie et se dresse sur trois niveaux et un niveau de combles.
Une annexe a été construite sur la façade Sud-Est.
La façade en amont est dénaturée par un agrandissement et des escaliers d'accès.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.



Façade Nord-Ouest et Nord-Est



Façade Sud-Est et Sud-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-101-000-000**107****101**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du vieux village
Lieu-dit	LE CRE-ST-LUC
Cadastre n°	315
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective
Année de constr.	1935 - 1965



Coordonnées : 2°612'302 / 1°118'753

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations de Saint-Luc.

Comme la plupart des bâtiments d'habitations de Saint-Luc, ce bâtiment est entièrement reconstruit en maçonnerie après l'incendie de 1858.

La partie inférieure abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade aval et plus basses que le niveau de la rue.

La façade aval a des petites ouvertures avec des ouvertures avec encadrements et des fenêtres à croisillons.

L'assise de toiture en pierre a malheureusement été dénaturé au fil des rénovations.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; valeur constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest et Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-102-000-000**107****102**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Funiculaire
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	90
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective
Année de constr.	vers 1860



Coordonnées : 2°6'12'292 / 1°11'18'766

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation de Saint-Luc.

Il s'agit du premier Hôtel Bella-Tola, ouvert en 1860 et abrite maintenant plusieurs appartements.
Le bâtiment est un volume imposant en maçonnerie de pierre naturelle recouvert de crépi à la chaux, reconstruit après l'incendie.
La partie basse abrite des caves dont les accès se font par 4 portes en bois situées sur la façade aval.
La partie supérieure du côté aval reste authentique avec ses petites ouvertures, fenêtres avec croisillons, ses volets, l'assise de toiture en pierre d'une petite dimension, ...
Les deux façades latérales sont la continuité de la façade principale avec des entrées de caves pour la partie basse.
La façade amont a été modifiée ou a subi quelques interventions : annexes à l'arrière avec des petits balcons en bois, agrandissement de la toiture pour couvrir ces balcons.
Le bâtiment est le témoin d'une architecture typique du village de Saint-Luc.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest




Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-103-000-000

107**103**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Funiculaire
Lieu-dit	ZARRIRE-ST-LUC
Cadastre n°	91
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Immeuble résidentiel et commercial



Coordonnées : 2'612'281 / 1'118'774

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations situées au centre du village de Saint-Luc ayant subi l'incendie de 1858.

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouvert de crépi à la chaux. Son volume est élancé et il se dresse sur plusieurs niveaux.

Le bâtiment de 3 niveaux repose sur un socle qui abrite un local commercial.

Le soubassement a changé d'affectation et les vitrines sur la façade avale en témoignent.

La partie supérieure est restée authentique avec les différentes ouvertures, les volets, l'assise en pierre à la toiture.

A l'arrière, un couvert et une annexe ont été créés, ce qui dénature et ne met pas en valeur le bâtiment principal.

La façade avale représente l'architecture du village de Saint-Luc.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest du bâtiment



Façade Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-104-000-000

107**104**

Catégorie Commerce et administration
Objet **"Le Tarabiscot"**
Adresse Route du Funiculaire
Lieu-dit ZARRIRE-CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 92
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Magasin
Fonction actuelle Magasin



Coordonnées : 2'612'274 / 1'118'776

Description

Magasin n'ayant aucun rapport avec l'architecture typique de la rue.

La partie supérieure n'est plus un bâtiment mais une terrasse.

Cet objet altère le site.



Façade Sud-Ouest



Toit du bâtiment

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-105-000-000

107**105**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Place de la Marmotte
Lieu-dit	ZARRIRE-CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	93
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective
Année de constr.	1880 - 1920



Coordonnées : 2°6'12'265 / 1°11'18'781

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations situées au centre du village de Saint-Luc ayant subi l'incendie de 1858.

Le bâtiment d'un imposant volume est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. La partie inférieure, le soubassement, abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade aval. Sur la façade aval, les petites ouvertures avec les volets et les fenêtres à croisillons et l'assise de toiture en pierre témoignent de la typicité du bâtiment. La partie en amont a subi quelques modifications, qui dénaturent l'objet : l'annexe au niveau de la rue avec de grandes ouvertures et le balcon très imposant (garde-corps) qui permet de desservir l'étage supérieur.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-106-000-000

107**106**

Catégorie	Culte
Objet	La Cure
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	ZARRIRE-ST-LUC
Cadastre n°	95
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Cure
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'252 / 1°11'18'772

Description

Ancienne cure transformée par étape dans sa partie aval après l'incendie de 1858 mais ayant conservé sa substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.


Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations situées au centre du village de Saint-Luc.

Son grand volume est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. Le soubassement est accessible par des portes en bois situées sur la façade aval. Les petites ouvertures et les volets rappellent les bâtiments alentours. Une annexe a été créée sur la façade Nord-Ouest afin de permettre l'accès depuis la place du village.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-107-000-000

107**107**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit ZARRIRE-ST-LUC
Cadastre n° 98
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation collective
Fonction actuelle Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'236 / 1°11'18'785

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment d'habitation a une volumétrie intéressante. Il repose sur un socle en maçonnerie et se dresse sur trois niveaux en madriers.

Différentes interventions récentes altèrent l'objet : les balcons, les avant-toits, la façade en amont.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.



Façade Sud-Ouest du bâtiment



Façade Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 21.03.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-108-000-000**107****108**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Place de l'Eglise
Lieu-dit ZARRIRE-ST-LUC
Cadastre n° 100
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation collective
Fonction actuelle Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'229 / 1°11'18'782

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (socle, balcons, ouvertures) et n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**


Commune

Fiche

111-107-109-000-000

107**109**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	ZARRIRE-ST-LUC
Cadastre n°	99
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'230 / 1°11'18'792

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant une valeur de patrimoine moindre.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.

Le soubassement est habitable et est ouverte par des fenêtres.

La partie supérieure est en madriers.

Un balcon est construit sur la façade avale, une annexe et un avant-toit sont construits sur la façade nord-Ouest.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

110**111-107-110-000-000**

Catégorie Commerce et administration
Objet
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit ZARRIRE-ST-LUC
Cadastre n° 101
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Bâtiment d'administration
Fonction actuelle Bâtiment d'administration



Coordonnées : 2°6'12'218 / 1°11'18'798

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Bâtiment occupant une place stratégique dans la distribution des rues du village mais malheureusement pas en cohérence avec le site bâti du tissu villageois.



Façade Nord-Ouest



Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-111-000-000

107**111**

Catégorie	Culte
Objet	Eglise Saint-Luc
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	ZARRIRE-ST-LUC
Cadastre n°	94
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Eglise
Fonction actuelle	Eglise



Coordonnées : 2°6'12'265 / 1°11'18'760

Historique

"La chapelle de Luc est mentionnée pour la première fois, avec sa cloche, dans le règlement adopté par les hommes de la commune le 11 février 1593. Mais ce n'est qu'en avril 1804 que les Luquerands commencèrent la construction de leur église, déjà suffisamment avancée en novembre pour qu'ils se procurent du mobilier liturgique, et achètent deux nouvelles cloches à Vevey, chez le fondeur Dreffet, en décembre de la même année. L'acte d'érection proprement dit de la paroisse ne date que du 28 septembre 1805. Un an après l'incendie de la majeure partie du village (18 janvier 1845), où les cloches de l'église avait également été anéanties, la communauté de Saint-Luc passa contrat avec Boniface Walpen, fondeur de Reckingen, pour un nouveau jeu (28 janvier 1846). Elle trouva encore les moyens de commander une horloge pour son clocher, le 7 août 1848, à Brigue, à un horloger originaire d'Altdorf dans le Wurtemberg, Xavier Müller. Puis, les Luquerands dotèrent leur « principal lieu de séjour secondaire », Muraz sur Sierre, d'une grande chapelle en 1853-1854, qui sera, durant cinq mois de l'année, leur véritable paroissiale à partir de 1865. En 1858, le village fut à nouveau ravagé par les flammes, qui n'épargnèrent pas, cette fois non plus, l'église et ses cloches, ni la cure. De nouvelles cloches furent commandées à la fonderie veveysanne de Samuel Tréboux, descendant de Dreffet, le fournisseur de 1804, après récupération d'une bonne partie du métal fondu. En 1894, il y a un agrandissement de l'église."

GAËTAN CASSINA, extrait de http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=54

"Très simple, l'architecture de la paroissiale de Saint-Luc présente les caractéristiques courantes de l'architecture religieuse en Valais du XVIIe au milieu du XIXe siècle et telles qu'on les rencontre encore au cours du dernier quart du siècle dans le Val d'Anniviers : une nef unique aux parois articulées par des pilastres, séparée des voûtes d'arêtes qui la couvre par une corniche faiblement moulurée, pourvue de denticules ; un chœur plus étroit, comprenant une travée droite et un chevet polygonal (à trois pans), voûté en arc, surbaissé délardé, les éléments architecturés ne permettent pas une datation précise de la construction, fruit des remaniements consécutifs aux différents incendies (1847, 1858) et de l'agrandissement (1894)... De nos jours, l'église est en maçonnerie crépie. Le clocher se trouve du côté Est et le toit est en tuiles. Une rénovation récente a permis de séparer la cure de l'église en créant un espace entre les deux. Le cimetière se trouve à l'avant de l'église (Sud-Ouest)."

GAËTAN CASSINA, extrait de http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=54**Description**

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Il répond à la Maison Bourgeoise située au Nord-Ouest de la place du village et est l'entrée des bâtiments construits entièrement en maçonnerie (à l'Est).

Le bâtiment est construit entièrement en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi. Pour marquer l'accès de l'église, la Partie Nord-Ouest est plus grande que la partie Sud-Est.

La porte de l'entrée est en bois et reliée à la place par un escalier.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, historique et typologique.

Documents

GAËTAN CASSINA, http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=54 (page consultée le 9 septembre 2013)
 PATRICK ELSIG, Saint-Luc, église paroissiale", mentions historiques, 2001 (Bureau d'études historiques, archéologiques et numismatiques, Rue de Lausanne, 1950 Sion).



Façade Nord-Est



Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-112-000-000

107**112**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Sentier du Crêt
Lieu-dit	LE CRE-ST-LUC
Cadastre n°	305
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective
Année de constr.	1880 - 1920



Coordonnées : 2°6'12'322 / 1°11'18'727

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Ce bâtiment, reconstruit en maçonnerie en pierre naturelle, après l'incendie de Saint-Luc en 1858, est typique du centre du village.

Le bâtiment se dresse sur 4 niveaux et un niveau de combles.

La partie inférieure, le soubassement, abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade aval.

La partie supérieure est composée de petites ouvertures, de tablettes en pierre, de fenêtres avec croisillons, d'une assise de toiture en pierre.

La partie amont a subi quelques modifications : balcons, agrandissement de l'avant-toit, escaliers et garde-corps.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique, historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest et Nord-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-113-000-000

107**113**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Chemin du Crêt
Lieu-dit LE CRE-ST-LUC
Cadastre n° 305
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Bûcher
Fonction actuelle Bûcher




Coordonnées : 2°6'12'332 / 1°11'18'724

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Nord-Est



Façade Sud-Ouest et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-114-000-000

107**114**

Catégorie	Habitation
Objet	"Le Guide"
Adresse	Rue du Vieux Village
Lieu-dit	LE CRE-ST-LUC
Cadastre n°	302
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'327 / 1°11'18'717

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie avale mais ayant conservé sa substance initiale pour la majeure partie du bâtiment, ce qui justifie son classement.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations de Saint-Luc.

Ce bâtiment de petite taille est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale. Les ouvertures de la façade avale ont un encadrement en bois et des fenêtres à croisillons. Le toit est resté fin et prolongé. L'assise en pierre a disparu. Sur la façade Sud-Ouest, une annexe en lames de bois horizontales est construite sous le balcon du deuxième niveau.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

115**111-107-115-000-000**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Rue du Vieux Village
Lieu-dit LE CRE-ST-LUC
Cadastre n° 304
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction actuelle Dépôt



Coordonnées : 2°6'12'333 / 1°11'18'721

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Nord-Est



Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-116-000-000

107**116**

Catégorie	Habitation
Objet	"Le Griolet"
Adresse	Rue du Vieux Village
Lieu-dit	LE CRE-ST-LUC
Cadastre n°	301
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'333 / 1°11'18'711

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations de Saint-Luc.

Le bâtiment en maçonnerie de pierres naturelles est typique de l'architecture du centre du village de Saint-Luc, après l'incendie de 1858.

Le socle se distingue par une peinture plus foncée et abrite une cave dont l'accès se fait par deux portes en bois.

Les ouvertures sont petites, les tablettes en pierres marquent la façade et les assises de toiture en pierres sont également très légers.

L'annexe, construite du même matériau, sert de terrasse privative.

Il fait partie de l'ensemble des bâtiments du centre de Saint-Luc.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

117**111-107-117-000-000**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route du Funiculaire
Lieu-dit LE CRE-ST-LUC
Cadastre n° 300
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle




Coordonnées : 2°612'342 / 1°118'721

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
 La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle.
 Un balcon est soutenu par des piliers diagonaux sur la façade avale.

mais reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-118-000-000**107****118**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	294
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'341 / 1°11'18'707

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations.

Son volume élancé est imposant dans le village. Il n'a pas succombé à l'incendie de Saint-Luc et est toujours construit de madriers.

Le socle est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi à la chaux.

Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale.

La partie supérieure accueille l'habitation. Elle est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux.

Des couverts ont été construits sur les côtés créant des terrasses privatives.

Il appartient à l'ensemble qui forme le tissu du village.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Sud-Ouest et Sud-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

Saint-Luc

Commune

Fiche

111-107-119-000-000

107

119

Catégorie	Habitation
Objet	"Les Mazots"
Adresse	Route du Funiculaire
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	291
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2'612'349 / 1'118'713

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations.

Ce bâtiment d'habitation a un socle très élargi se dressant sur deux niveaux construits en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.

La partie basse du soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade aval.

Sur le deuxième niveau, les fenêtres montrent que l'ancienne cave sert actuellement d'habitation.

La partie arrière du bâtiment est également construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. La partie supérieure en aval construite en madriers a subi quelques interventions, notamment l'agrandissement de balcons.

La toiture est recouverte de tuiles et restée fine.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.



Façade Sud-Ouest



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-120-000-000

107**120**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route du Funiculaire
Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 291
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Dépôt
Fonction actuelle Dépôt



Coordonnées : 2°6'12'355 / 1°11'18'715

Description

Dépôt n'ayant aucun rapport avec l'architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.



Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé
 1
 2
 3
 4+
 4
 5
 6
 7
 0
 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-121-000-000

107**121**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route du Funiculaire
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	291
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Grange-écurie



Coordonnées : 2°6'12'359 / 1°11'18'709

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine et une authenticité.

Elle se situe à l'arrière d'une bâtisse et à l'Est du tissu villageois.
La bâtisse rurale participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Elle se dresse sur deux niveaux construits en madriers et est restée authentique, sans transformation importante.

La partie inférieure abrite une écurie et la partie supérieure une grange.
La toiture, à deux pans, est recouverte par des tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest et Nord-Ouest



Toit

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

122

111-107-122-000-000

Catégorie	Habitation
Objet	"Chalet Fleurette"
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	292
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'358 / 1°11'18'704

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (socle, balcons, encadrements fenêtres) et ayant perdu une partie de sa substance.

Le socle est en maçonnerie avec une fenêtre sur la partie avale.
La partie en madriers se dresse sur deux niveaux et a subi différentes ouvertures.
Un balcon de grande dimension est construit à l'avant du bâtiment.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

123**111-107-123-000-000**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 286
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Dépôt
Fonction actuelle Atelier



Coordonnées : 2°6'12"368 / 1°11'18"698

Description

Dépôt/atelier n'ayant aucun rapport avec l'architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.



Façade Nord-Ouest et Sud-Ouest



Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-124-000-000**107****124**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	285
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2'612'374 / 1'118'705

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et en périphérie du tissu villageois. Il compose à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment principal est un volume allongé et élancé. Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure est construite en madriers sur un niveau. Elle abrite des caves dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade aval.

La partie arrière en amont est également construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.

La partie supérieure en aval est construite en bois et restée intacte et authentique.

La toiture est restée fine, et recouverte de bardeaux.

Une annexe en maçonnerie a été construite à l'arrière à l'ouest.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest et Sud-Est



Façade Nord-Ouest et Sud-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-125-000-000

107**125**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	278
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'387 / 1°11'8'683

Description

Grange-écurie ancienne ayant une de valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment fait le front de rue en amont avec la bâtisse voisine (fiche 127). Il participe à la composition de l'ensemble des trois objets.

La transformation de ce bâti ancien respecte l'authenticité du passé. Il affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

Le bâtiment repose sur un soubassement en maçonnerie de pierre naturelle apparente.

La partie arrière du bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis.

La partie avale et le deuxième niveau sont construits en madriers.

La toiture a été reconduite mais restée fine et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale ; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-126-000-000

107**126**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 278
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Etable, écurie
Fonction actuelle Dépôt



Coordonnées : 2°6'12'394 / 1°11'18'686

Description

Ecurie ancienne ayant une valeur de patrimoine.

Elle ne participe et n'est pas intégrée au site.



Façade Nord-Ouest



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-127-000-000

107**127**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	277
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2'612'393 / 1'118'680

Description

Le bâtiment fait le front de rue en amont avec la bâtisse voisine (fiche 125). Il participe à la composition de l'ensemble des trois objets.

La transformation de ce bâti ancien respecte l'authenticité du passé. Il affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

Le bâtiment repose sur un soubassement en maçonnerie de pierre naturelle apparente.

La partie arrière du bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis.

La partie avale et le deuxième niveau sont construits en madriers.

Sur la façade Est, un escalier a été construit afin de rejoindre la galerie supérieure.

La toiture a été reconduite mais restée fine et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale ; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-128-000-000**107****128**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n°	279
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'392 / 1°11'18'694

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant conservé sa substance initiale.


Le bâtiment est isolé à l'extérieur du tissu dense du village. Cependant, il s'intègre harmonieusement au site. Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. Le soubassement se dresse sur un niveau et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale. La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle. Une annexe en maçonnerie prend place à l'arrière de la façade Est. La partie en madriers se dresse sur trois niveaux. Les décalages sur les façades montrent les différentes étapes de constructions. La toiture est fine et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest et Nord-Ouest



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-129-000-000

107**129**

Catégorie Habitation
Objet "Génépi"
Adresse Route du Funiculaire
Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n° 276
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Raccard
Fonction actuelle Habitation individuelle




Coordonnées : 2°6'12'411 / 1°11'18'700

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (annexes, toiture) et n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-130-000-000

107**130**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route du Funiculaire
Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n° 276
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Dépôt
Fonction actuelle Dépôt



Coordonnées : 2°6'12'405 / 1°11'18'707

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.
 Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Sud-Ouest



Façades Sud-Ouest et Sud-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

131**111-107-131-000-000**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route du Funiculaire
Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n° 276
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Raccard
Fonction actuelle Raccard



Coordonnées : 2°6'12'411 / 1°11'18'688

Description

Petit raccard n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Reproduction d'un raccard en miniature.
Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Sud-Ouest



Façades Nord-Est et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**


Commune

Fiche

111-107-132-000-000

107**132**

Catégorie	Habitation
Objet	"L'Autriche"
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	274
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2'612'406 / 1'118'672

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations.

La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.

Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade avale.

Sur la partie Ouest, une annexe en maçonnerie de pierre naturelle est construite et a une toiture plate.

La partie arrière en maçonnerie a été annexé par un volume en maçonnerie avec des ouvertures.


Les deux niveaux supérieurs sont construits en madriers et abritent les séjours et les chambres.

Au deuxième étage, une niche et un balcon se trouvent au centre de la façade avale.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

133

111-107-133-000-000

Catégorie Habitation
Objet "Ao tea roa"
Adresse Route du Funiculaire
Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n° 273
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'427 / 1°11'18'700

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcons, toiture) et n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1
 2
 3
 4+
 4
 5
 6
 7
 0
 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-134-000-000**107****134**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	269
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Grenier



Coordonnées : 2'612'437 / 1'118'663

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment est isolé au milieu des prés. Il est implanté directement sur le terrain naturel et s'intègre harmonieusement au site.

Le soubassement n'est pas construit en maçonnerie de pierre naturelle. Les quilles reposent directement sur le terrain naturel.

Très beau soubassement avec des quilles en bois de grandes dimensions qui assurent la stabilité de la partie du grenier.

La partie supérieure en madriers est construite sur des dalles en pierre rondes.

La partie supérieure sur dresse sur 2 niveaux.

Des galeries sont construites sur la façade Sud-Ouest et la façade Nord-Ouest.

La toiture a été reconduite : nouveau chevronnage mais la couverture est toujours en bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité et sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale ; valeur constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-135-000-000

107**135**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n° 266
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle




Coordonnées : 2°6'12'459 / 1°11'18'646

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcons, ouvertures) et n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

136

111-107-136-000-000

Catégorie Habitation
Objet "Les Sapins"
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC
Cadastre n° 265
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'469 / 1°11'18'641

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcons, encadrements fenêtres) et n'ayant plus de valeur de patrimoine.
 Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façades Sud-Ouest et Nord-Ouest



Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

137

111-107-137-000-000

Catégorie Habitation
Objet "Le Petit Méléze"
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC
Cadastre n° 458
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle
Année de constr. 1851 - 1851



Coordonnées : 2°6'12'462 / 1°11'18'627

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (ouvertures) et n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1
 2
 3
 4+
 4
 5
 6
 7
 0
 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-138-000-000

107**138**

Catégorie Habitation
Objet "Les Moulins"
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC
Cadastre n° 358
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'455 / 1°11'18'630

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (toiture, balcons, encadrements fenêtres) et n'ayant plus de valeur de patrimoine.
 Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-139-000-000

107**139**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	356
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Raccard
Fonction actuelle	Raccard



Coordonnées : 2°6'12'437 / 1°11'18'646

Description

Raccard traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale (sous réserve de son socle).

Le bâtiment se trouve en aval de la rue et hors du tissu dense. Néanmoins, il participe à la composition de l'ensemble bâti des objets avoisinants. Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle du raccard.

Le socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi à la chaux semble être d'origine. Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade aval. La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes pour éviter la venue de rongeurs. Elle se dresse sur deux niveaux et est construite en madriers. Elle abrite un raccard dont l'accès se fait par une porte située sur la façade amont, au Nord-Est. Les galeries sont sur la façade Sud-Ouest et Sud-Est.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest




Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-140-000-000**107****140**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	355
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Raccard
Fonction actuelle	Raccard



Coordonnées : 2°6'12'428 / 1°11'18'651

Description

Raccard traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue. Il participe à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Le soubassement n'est pas construit en maçonnerie de pierre naturelle. Les quilles reposent directement sur le sol.

Sur le côté amont, les quilles sont remplacées par deux blocs de maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.

La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.

Le raccard est divisé en trois compartiments : on distingue l'aire de battage au centre dont l'accès se fait par la façade Nord-Est (côté rue).

Une galerie est construite sur la façade Est et sur la façade Sud.

Elle permet de rejoindre la porte en bois située sur la façade Sud-Ouest.

Une porte en bois se trouve également au deuxième niveau sur la façade Sud-Ouest.

Ce raccard authentique est en train de se dégrader au niveau de la toiture mais le reste est en bon état.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

141**111-107-141-000-000**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 354
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grenier
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'422 / 1°11'18'654

Description

Grenier traditionnel typique transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se compose d'un socle en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
 La partie vide entre les madriers et le soubassement est fermée par du bois.
 Des ouvertures ont été créées dans la partie supérieure en madriers.

Bâtiment ancien ayant perdu son authenticité mais reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il fait le front de rue en partie avale.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est et Sud-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-142-000-000

107**142**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 352
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'412 / 1°11'18'657

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu sa valeur patrimoniale, sa substance initiale.

Le bâtiment se dresse sur trois niveaux et construit en bois.
 Différents éléments dénaturent l'objet : le balcon et l'annexe au Nord-Ouest.

Il reste cependant intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il participe à la composition de l'ensemble de bâti formant le front de rue en partie avale.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

143**111-107-143-000-000**

Catégorie	Habitation
Objet	"Chalet Véronique"
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	351
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12"388 / 1°11'18"672

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre.

La partie inférieure et la partie arrière sont construites en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur un niveau. Des interventions ont dénaturé l'objet initial : un balcon, des ouvertures avec encadrements...

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il participe à la composition de l'ensemble bâti constituant la rue en partie aval.



Façade Sud-Ouest



Façades Sud-Est et Nord-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-144-000-000

107**144**


Catégorie Habitation
Objet "Les Sorbiers"
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 346
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12"380 / 1°11'18"677

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre mais reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il fait partie de l'ensemble bâti formant le front de rue en partie avale.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 0
 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

145**111-107-145-000-000**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	345
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12"363 / 1°11'18"687

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcon) et ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle crépée.
La partie arrière du bâtiment est également construite en maçonnerie.
Des annexes ont été construites à l'arrière du bâtiment.
Des grands balcons ont été construits à chaque niveau.

Cependant, il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il fait partie de l'ensemble bâti formant le front de rue en partie aval.



Façade Sud-Ouest



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

146**111-107-146-000-000**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 343
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°612'351 / 1°118'686

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcons, toiture, encadrements fenêtres) et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas à l'ensemble bâti formant la rue.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est et toit

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

147**111-107-147-000-000**

Catégorie	Habitation
Objet	"L'Embuscados"
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	342
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'351 / 1°11'18'694

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcons, encadrements fenêtres) ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. La partie supérieure a subi de nombreuses ouvertures et des interventions. Un grand balcon et une terrasse ont été construits sur la partie Sud-Ouest.

Il reste, cependant, intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et fait le front de rue en partie aval.



Façade Sud-Ouest



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-148-000-000

107**148**

Catégorie	Habitation
Objet	"Chalet Solvei"
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	341
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'340 / 1°11'18'697

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant conservé sa substance initiale.


Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu villageois et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment et se compose de différentes parties.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie. Elle se dresse sur un niveau et abrite des caves. La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre. Un agrandissement est visible à l'Ouest de la partie arrière. La partie pour l'espace habitation est construit en bois et se dresse sur deux niveaux et des combles. Un balcon fait le tour du deuxième niveau, un autre plus petit est au premier niveau. La toiture est restée fine et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest




Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

149**111-107-149-000-000**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	340
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'323 / 1°11'18'704

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre et se dresse sur quatre niveaux.
Les balcons ont

Cependant, il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il participe à la composition de l'ensemble formant le front de rue en partie avale.



Façade Sud-Ouest



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-150-000-000

107**150**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 340
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Dépôt
Fonction actuelle Dépôt



Coordonnées : 2°6'12'328 / 1°11'18'701

Description

Remise à un pan n'ayant aucun rapport avec l'architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.



Façade Sud-Ouest



Toit

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-151-000-000

107**151**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	336
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'314 / 1°11'18'710

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment est construit en maçonnerie et se dresse sur trois niveaux.
Des interventions malheureuses dénaturent l'objet : le balcon-terrasse, les avant-toits de la toiture.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il participe à la composition de l'ensemble bâti formant le front de rue en partie aval.



Façade Sud-Ouest



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-152-000-000**107****152**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	337
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépendance



Coordonnées : 2°6'12'303 / 1°11'18'697

Description

Grange-écurie ayant subi peu d'intervention et ayant donc conservé sa substance initiale.

La grange-écurie se situe en aval du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il compose à l'ensemble bâti (fiche 153) et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

La grange-écurie repose sur un soubassement construit en maçonnerie de pierre naturelle apparente. La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau. La toiture à un seul pan est fine et recouverte de bardeaux. En aval de la grange-écurie, un petit dépôt se dresse avec une toiture à un pan recouvert de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façades Sud-Ouest et Sud-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

153**111-107-153-000-000**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	330
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'298 / 1°11'18'704

Description

Maison d'habitation traditionnelle transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

La maison est composée d'une partie en maçonnerie et d'une partie en madriers.
Le soubassement a été modifié par la création d'ouvertures.
La façade avale du soubassement a une maçonnerie en pierre apparente.

Elle appartient à l'ensemble des deux granges-écuries situées au Sud-Est.
Elle reste intéressante pour sa valeur d'intégration au site car il fait partie de l'ensemble des deux granges accolés à côté (fiche 152).



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-154-000-000**107****154**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	327
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'283 / 1°11'18'703

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et en aval du tissu villageois. Il compose, grâce à son gabarit, à l'ensemble bâti.

Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. Il se dresse sur un niveau et abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade aval.

La partie arrière est également construite en maçonnerie et se dresse sur trois niveaux. Différentes interventions ont eu lieu sur l'arrière de la façade Nord-Ouest : balcon, escaliers... La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux. La toiture est restée fine et recouverte par des tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-155-000-000

107**155**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	332,333
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'298 / 1°11'18'718

Description

Grange-écurie transformée en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

La grange-écurie s'étend sur deux volumes mitoyens.
 La partie basse est en béton recouverte par de la pierre.
 Des annexes en béton armé ont été construites sur la façade Nord-Ouest. Elles sont la base des balcons et des terrasses.
 Les madriers ont été ouverts afin d'éclairer l'espace intérieure.
 La toiture a été reconduite.

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité mais reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il participe à la composition de l'ensemble bâti bordant la rue.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est et toit

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-156-000-000

107**156**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	334
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'306 / 1°11'18'727

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations reconstruits après l'incendie de 1858.

La façade avale a conservé ses petites ouvertures mais malheureusement perdu son assise en pierre, remplacé par un grand avant-toit fin.

La partie arrière a eu quelques modifications pour accéder dans la maison d'habitation.


La façade Ouest a également été agrandie par une annexe en bois clair et un grand avant toit au détriment de l'assise en pierres.

Le volume principal est à sauvegarder car il participe au tissu villageois.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité sur la façade avale et sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-157-000-000

107**157**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	325
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Grange-écurie



Coordonnées : 2'612'271 / 1'118'703

Description

Grange-écurie ancienne ayant subi peu d'intervention et ayant donc conservé une valeur de patrimoine.

La bâtisse se situe en amont de la rue et au bas du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Elle repose sur un socle en pierre naturelle et se dresse sur deux niveaux., La partie inférieure est construite en madriers et abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Est. La partie supérieure est également construite en madriers et abrite une grange dont l'accès se fait par une galerie menant à une porte en bois situées sur la façade Sud-Est. Le toit est à deux pans et recouvert par de la tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façades Sud-Ouest et Sud-Est



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-158-000-000

107**158**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	324
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Habitation individuelle




Coordonnées : 2°6'12'266 / 1°11'18'707

Description

Grange-écurie transformée par étape en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale (ouverture, toiture, etc).

La grange-écurie repose sur un socle en maçonnerie avec pierre apparente. La partie arrière est également en maçonnerie alors que la partie supérieure en aval est construite en madriers. La toiture a été reconstruite mais toujours recouverte de bardeaux.

Elle est importante pour l'ensemble de bâtisses voisines. Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité mais reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il fait partie de l'ensemble bâti formant le front de rue en partie en amont.



Façades Sud-Ouest et Nord-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-159-000-000**107****159**

Catégorie	Commerce et administration
Objet	Sport 4000
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	317
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Magasin



Coordonnées : 2°6'12'296 / 1°11'18'739

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie reconstruit après l'incendie de 1858 et transformé par étape mais ayant conservé sa substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois. Il compose à l'ensemble bâti. Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

La partie inférieure se dresse sur un niveau et abrite des caves dont l'accès se fait par des portes en bois situées sur la façade avale.

La partie Nord-Ouest du soubassement abrite un local commercial de deux niveaux.


La partie ancienne mérite d'être conservée telle quelle car elle est intéressante au niveau de la substance (maçonnerie en pierre recouverte de crépi à la chaux).

L'annexe et la vitrine dénaturent l'objet.

Le bâtiment mérite ce classement pour l'authenticité de la majeure partie du bâtiment, sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-160-000-000

107**160**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	318
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'285 / 1°11'18'732

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations de Saint-Luc.

La partie inférieure, le soubassement, abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade avale.

La façade avale est encore authentique avec ces petites ouvertures, son petit balcon et un avant-toit fin. Sur la façade amont, les transformations malheureuses comme la création d'un escalier ou l'ajout de balcon, dénaturent l'objet.

Il reste et fait partie de l'ensemble de bâtiment du centre de village de Saint-Luc.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-161-000-000

107**161**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	319
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'291 / 1°11'18'726

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.


Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation de Saint-Luc.

Le bâtiment se dresse sur trois niveaux et des combles.
La partie inférieure, le soubassement, abrite des caves dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade aval.
Sa proportion élancée rentre en conflit avec la dimension du balcon situé au deuxième niveau de la façade aval.
L'avant-toit de cette même façade est agrandie et portée par des piliers en diagonal reposant sur la façade.
L'annexe en bois à l'arrière (Nord-Est) se dresse sur deux niveaux et cache la maçonnerie en pierre naturelle.


Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façades Nord-Est et Sud-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-162-000-000

107**162**

Catégorie	Habitation
Objet	"Grange Adèle"
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	319
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange
Fonction actuelle	Habitation individuelle




Coordonnées : 2°6'12'282 / 1°11'18'718

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

La grange-écurie repose sur un soubassement en maçonnerie de pierre. Bien que les ouvertures sur la façade aval sont minimales, l'objet a perdu une partie de sa substance initiale à cause de la façade amont. La toiture a été reconduite et est devenue trop épaisse.

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité mais reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-163-000-000

107**163**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	320
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'275 / 1°11'18'721

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant subi des transformations par étape (annexe, balcon, encadrements des fenêtres) et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
La partie arrière est en maçonnerie crépie.
Les étages supérieurs sont en faux-madriers.
Les balcons sur la façade aval sont grands.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-164-000-000**107****164**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Place de l'Eglise
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	186
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'268 / 1°11'8'736

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation de Saint-Luc.

Le bâtiment se dresse sur quatre niveaux et des combles.
La partie inférieure, le soubassement, abrite des caves dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade aval.

Le socle est percé par des petites ouvertures horizontales.

Les deux niveaux supérieurs abritent des logements.

Des balcons en bois sont construits sur la façade Sud-Ouest. Le premier repose sur un soubassement en pierre naturelle apparente.


Une annexe de trois niveaux est construite sur la partie Nord-Ouest et une annexe de 1 niveau sur la façade Nord-Est. Ces dernières dénaturent l'ensemble.

Le bâtiment possède encore les assisses en pierres pour les avant-toits.


Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-165-000-000**107****165**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Sentier de Vissoie
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	188
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'257 / 1°11'18'731

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation de Saint-Luc.

Le bâtiment se dresse sur quatre niveaux.
Le soubassement abrite deux caves dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade aval.
La façade aval témoigne de la typicité de ces bâtiments en maçonnerie.
Sur la façade amont, Nord-Est, deux annexes en maçonneries ont été construites. Elles créent les entrées de la bâtisse mais dénaturent l'objet.
La toiture est marquée par son assise en maçonnerie de pierre naturelle.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest




Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

Saint-Luc

Commune

Fiche

111-107-166-000-000

107

166

Catégorie	Habitation
Objet	"Trinité"
Adresse	Place de l'Eglise
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	185
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'246 / 1°11'18'742

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il s'agit de 2 maisons accolées, une en maçonnerie en pierres naturelles recouvert de crépis à la chaux et l'autre en madriers.

La façade amont porte un escalier de grande dimension.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe à l'ensemble bâti.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-167-000-000**107****167**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	189
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Grange-écurie



Coordonnées : 2°6'12'258 / 1°11'18'718

Description

Grange-écurie traditionnelle ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti. Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

Le bâtiment est mitoyen à la grange-écurie située en aval (fiche 168).

La partie se dresse sur deux niveaux.

La partie inférieure se dresse sur un niveau et abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Est.

La partie supérieure abrite la grange dont l'accès se fait par trois portes situées sur la façade amont (Nord-Est).

La toiture est recouverte par des tôles ondulées et par des bardeaux.

Une annexe en bois est construite sur la partie Ouest.


Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Nord-Est



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-168-000-000**107****168**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	190
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Grange-écurie



Coordonnées : 2°6'12'256 / 1°11'8'713

Description

Grange-écurie traditionnelle typique ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

La bâtisse situe en aval du tissu villageois et participe à la composition du tissu bâti. Elle s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie. Elle se compose de différentes parties et repose sur un socle en maçonnerie de pierre apparente.

La partie inférieure abrite l'écurie dont les accès se font par deux portes en bois situées sur les façades latérales (Nord-Ouest et Sud-Est).

La partie supérieure abrite la grange dont l'accès se fait par une échelle, une galerie et une porte en bois situées sur la façade Nord-Ouest.

Une galerie est construite sur la façade aval du bâtiment.


La toiture est à deux pans et recouverte de tôle ondulée.

Elle fait partie de l'ensemble du tissu du village de Saint-Luc et est accolé à l'objet 167.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

169**111-107-169-000-000**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Sentier de Vissoie
Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 191
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'247 / 1°11'18'722

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle crèpie.
 Les deux étages construits en madriers ont été ouverts par des fenêtres et marqués par des encadrements clairs.

Il reste cependant intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et fait le front de ruelle en aval.



Façade Sud-Ouest



Façades Nord-Est et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-170-000-000

107**170**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Place de l'Eglise
Lieu-dit	FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	178
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2'612'247 / 1'118'744

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de l'église et à côté de l'Hôtel Le Grand Chalet Favre. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. Elle se dresse sur un niveau et abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade aval.

La partie supérieure s'élève sur trois niveaux et combles et est construite en madriers. La partie en bois est restée intacte dans la majeure partie du volume.

Une annexe en maçonnerie et en lames de bois de deux niveaux est construite sur la façade Nord-Ouest. Elle permet de soutenir le balcon du deuxième niveau.

La partie amont a subi quelques modifications comme une annexe.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-171-000-000**107****171**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Sentier de Vissoie
Lieu-dit	FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	183
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective
Année de constr.	1850 - 1850



Coordonnées : 2°6'12'233 / 1°11'18'720

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations légères et ayant conservé une valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et en aval du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte par du crépi. Elle se dresse sur un niveau et abrite des caves dont l'accès se fait par deux portes situées sur la façade avale.

La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre et la partie avant en madriers. La partie arrière du bâtiment a subi quelques modifications comme l'ajout d'une passerelle minérale et une petite annexe en bois.


Le bâtiment s'élève sur trois niveaux et des combles et abrite des habitations dont l'accès se fait depuis la façade amont.

La partie bois a subi quelques transformations : les ouvertures du niveau 1 sur la façade avale. La toiture à pignon cassé est rare pour la région.


Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.




Façade Sud-Ouest




Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-172-000-000

107**172**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	182
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Grange-écurie



Coordonnées : 2°6'12'224 / 1°11'18'721

Description

Grange-écurie ancienne ayant subi peu d'intervention et ayant conservé une valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et en aval du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

La grange-écurie repose sur un soubassement en maçonnerie de pierre apparente.
La partie arrière de la partie inférieure est également en maçonnerie de pierre.
La partie inférieure abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure abrite une grange dont les accès se font par des portes situées sur la façade amont.
Le toit à deux pans est recouvert de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façades Nord-Est et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-173-000-000

107**173**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Sentier de Vissoie
Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 181
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grange-écurie
Fonction actuelle Grange-écurie



Coordonnées : 2°6'12'227 / 1°11'18'732

Description


Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

La bâtisse repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle.
 La toiture a été reconduite. Elle est maintenant recouverte par de la tuile.

Elle reste intéressante pour sa valeur d'intégration au site car elle participe la composition de l'ensemble bâti.



Façade est



Façade avant

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-174-000-000**107****174**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	180
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'216 / 1°11'18'728

Description

Bâtiment ancien ayant subi des interventions mais ayant conservé une valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et en aval du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Le soubassement se dresse sur un niveau et abrite des caves dont les accès se font sur la façade aval.
La partie arrière du bâtiment est également construite en maçonnerie de pierre naturelle.
Elle accueille les cuisines, les salles d'eau, les sanitaires et les entrées.
La partie supérieure en aval est construite en bois et abrite les séjours et les chambres.
Les gardes-corps massifs des balcons et l'avant-toit sur la façade Sud-Est dénaturent l'objet.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façades Sud-Ouest et Sud-Est




Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-175-000-000

107**175**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Sentier de Vissoie
Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 179
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grange-écurie
Fonction actuelle Grange-écurie



Coordonnées : 2°6'12'223 / 1°11'18'736


Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe et n'est pas intégré au site.



Façades Nord-Est et Nord-Ouest



Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-176-000-000

107**176**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Sentier de Vissoie
Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 177
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Dépôt
Fonction actuelle Dépôt



Coordonnées : 2°6'12'218 / 1°11'18'741

Description

Bâtiment altérant le site.



Façade Sud-Ouest



Toit

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-177-000-000

107**177**

Catégorie	Tourisme et hôtellerie
Objet	Grand Chalet Favre
Adresse	Place de l'Eglise
Lieu-dit	FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	172
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Hôtel
Fonction actuelle	Hôtel



Coordonnées : 2°6'12'219 / 1°11'18'752

Historique

Accueille des hôtes depuis 1933.

Description

Il s'agit d'un bâtiment commercial qui a subi différents agrandissements selon le développement économique de la station.

Le bâtiment est construit en maçonnerie pour la partie Nord-Est. et en madriers pour la partie avale. Une grande terrasse est construite sur la façade avale.

L'ensemble n'a plus de valeur patrimoniale mais reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti par son gabarit.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-178-000-000

107**178**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	176
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Grange-écurie



Coordonnées : 2°6'12'208 / 1°11'18'730

Description

Grange-écurie ancienne et authentique ayant de la valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe à l'amont de la rue et à l'aval du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

La grange-écurie se dresse sur deux niveaux en madriers et repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente. La partie inférieure abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Est. La partie supérieure abrite une grange dont les accès se font par deux portes situées sur la façade amont. Une ancienne galerie est construite sur la façade Sud-Ouest. La toiture est à deux pans et recouverte par des tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-179-000-000**107****179**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	175
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'202 / 1°11'18'736

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations légères mais ayant conservé une valeur de patrimoine.


Le bâtiment mitoyen (fiche 180) se situe en amont de la rue et en aval du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

La partie inférieure se dresse sur deux niveaux et est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. La partie basse du socle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade aval. La partie haute du socle accueille des salles. La partie arrière est en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux. Un long balcon est construit sur la façade aval mais séparé par une cloison.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

Saint-Luc

Commune

Fiche

111-107-180-000-000

107

180

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	174
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Institut pour jeunes filles
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'197 / 1°11'18'740

Historique

" Une partie du bâtiment (à gauche) qui est aujourd'hui le chalet Margueron, abrita l'école des filles du village.

Vers les années 1900, la communauté de Saint-Luc, qui était toujours la plus nombreuse de la vallée, construisit une école spécialement destinée aux filles, afin de satisfaire aux exigences légales concernant la séparation des garçons et des filles...."

(ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.5 Ecole des filles, pp.147)

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations légères mais ayant conservé une valeur de patrimoine.

Le bâtiment mitoyen (fiche 180) se situe en amont de la rue et en aval du tissu villageois.

Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.

Elle se dresse sur un niveau et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale.

La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle.

La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux.

Un long balcon est construit sur la façade avale mais séparé par une cloison.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.


Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiciez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-181-000-000**107****181**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Chemin Fond Villa
Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 173
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grange-écurie
Fonction actuelle Grange-écurie



Coordonnées : 2°6'12'200 / 1°11'18'752

Description

Grange-écurie traditionnelle ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe le long d'un chemin et en aval du tissu villageois.
 Il participe à la composition de l'ensemble villageois et s'intègre harmonieusement au site.
 Il se compose de différentes parties et affiche la typologie de la grange-écurie.

La partie inférieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
 Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une ouverture située sur la façade Nord-Ouest.
 La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
 Elle abrite une grange dont l'accès se fait par une ouverture située sur la façade Nord-Ouest.
 Il y a une ancienne galerie au premier étage (façade Sud-Ouest) et la toiture est recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-182-000-000

107**182**

Catégorie	Habitation
Objet	Ancienne laiterie
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	170
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Laiterie
Fonction actuelle	Habitation individuelle
Année de constr.	1945 - 1945



Coordonnées : 2°6'12"182 / 1°11'18"752

Description

Bâtisse en pierre construite en 1945 pour accueillir la laiterie.

Ancienne laiterie transformée en bâtiment d'habitation par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

L'étage inférieur est en pierre naturelle, le deuxième en maçonnerie est recouvert de crépis avec les angles en pierres naturelles et le dernier est en maçonnerie crépie.

Des balcons ont été ajoutés sur la façade avale.
Le toit est recouvert de tuiles.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il fait partie de l'ensemble bâti formant le front de rue en partie en amont.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-183-000-000**107****183**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Sentier de la Vieille Forge
Lieu-dit	FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	167
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'189 / 1°11'18'767

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe le long d'un chemin et en aval du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente et se dresse sur deux niveaux. Le soubassement abrite des caves dont les accès se font sur la façade aval et sur la façade Sud-Est. La partie arrière est également en maçonnerie de pierre naturelle recouverte partiellement de crépi. Elle a été agrandie en partie Sud-est. La partie supérieure en aval est construite en madriers et a subi différentes interventions. : un volume en bois clair sur la façade Est est annexé.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

184**111-107-184-000-000**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Sentier de la Vieille Forge
Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 168
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Garage
Fonction actuelle Remise



Coordonnées : 2°6'12'184 / 1°11'18'761

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe et n'est pas intégré au site.



Façade Nord-Ouest



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-185-000-000

107**185**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	169
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'172 / 1°11'18'761

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (annexe, balcons) et ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis. Elle abrite une cave dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade avale. L'annexe construite sur la façade Nord-Ouest dénature l'objet.

Il reste cependant intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il participe à la composition de l'ensemble bâti formant le front de rue en partie en amont.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**


Commune

Fiche

111-107-186-000-000

107**186**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Place de l'Eglise
Lieu-dit	FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	171
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2'612'214 / 1'118'771

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de l'église et au centre du tissu villageois. Il participe, grâce à son gabarit, à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.


Le bâtiment repose sur son socle construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. Le socle abrite les caves dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade aval. La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle sur laquelle on a ajouté une annexe.

La partie supérieure en aval est construite en madriers et à subi des agrandissement.. La façade aval témoigne de ces différentes étapes.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-187-000-000

107**187**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Place de l'Eglise
Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 105
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'203 / 1°11'18'782

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façade Sud-Est



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

188**111-107-188-000-000**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Place de l'Eglise
Lieu-dit	FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	106
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'199 / 1°11'18'778

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le socle est construit en maçonnerie et en bois pour la partie supérieure. Différentes ouvertures sur le socle en façade avale et l'annexe arrière altèrent l'objet.

Il reste cependant intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il participe à la composition de l'ensemble bâti de la partie avale du tissu villageois.



Façade Sud-Ouest



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**


Commune

107

Fiche

189**111-107-189-000-000**

Catégorie Habitation
Objet **L'ancienne forge**
Adresse Place de l'Eglise
Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n° 108,104
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation collective
Fonction actuelle Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'205 / 1°11'18'790

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle. La partie arrière ainsi que la partie Nord-Ouest sont également construites en maçonnerie de pierre naturelle. La façade amont a connu différentes interventions dénaturant l'objet.

Il reste cependant intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.



Façade Sud-Est



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

Saint-Luc

Commune

Fiche

111-107-190-000-000

107

190

Catégorie	Habitation
Objet	"Zarrire" "Les quatre as"
Adresse	Sentier de la Vieille Forge
Lieu-dit	FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	163
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2'612'184 / 1'118'776

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé et agrandi par étape mais ayant conservé une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe le long d'une ruelle et en aval du centre du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il est composé de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle.

Le bâtiment élancé se dresse sur cinq niveaux. La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie. Le soubassement abrite la cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade aval. La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi. Une annexe du même matériau est construite au Nord-Ouest. La partie supérieure est construite en madriers et est élancé. Trois balcons massifs sont construits sur la façade aval.


Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale, constructive, typologique et historique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-191-000-000**107****191**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Sentier de la Vieille Forge
Lieu-dit	FOND-VILLA-ST-LUC
Cadastre n°	164
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Grenier



Coordonnées : 2'612'172 / 1'118'776

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe au bord de la ruelle et au centre du tissu villageois. Il participe à l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.

Il abrite une cave ou une écurie dont un accès se fait par une porte en bois située sur la façade aval (Sud-Ouest).

Sur la façade Sud-Est du soubassement, on retrouve de grandes ouvertures que l'on peut fermer grâce à de grandes portes en bois.

La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.

Elle se dresse sur deux niveaux dont l'accès se fait en principe par la façade amont (au Nord-Est).

Le grenier possède deux anciennes galeries dont une qui est continue sur 3 façades.

La toiture semble être reconduite mais reste typique par ses dimensions.


Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

Saint-Luc

Commune

Fiche

111-107-192-000-000

107

192

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Sentier de la Vieille Forge
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	160
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'175 / 1°11'18'787

Description

Grange-écurie transformée en habitation mais ayant conservé une partie de sa substance initiale.

La bâtisse se situe aux bords du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti. Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie. Elle est accolée à une autre bâtisse (fiche 193).

Le bâtiment abrite une habitation dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-Ouest, au rez-de-chaussée. Différentes ouvertures ont été créées afin d'apporter de la lumière naturelle dans le volume. Il y a une terrasse privative sur la façade Nord-Ouest. La toiture est épaisse et recouverte par des tuiles.


Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Nord-Est



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-193-000-000

107**193**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	161
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'169 / 1°11'18'785

Description

Grenier traditionnel typique réhabilité en bâtisse de vacances mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Il affiche la typologie du grenier même si il a été réhabilité.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.

Elle abrite une partie de l'habitation et a donc été transformée : porte d'accès et fenêtres.

La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.

Elle est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.

La galerie ainsi que les garde-corps ont été rénovés.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Etage inférieur et balcon de la façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**


Commune

Fiche

111-107-194-000-000

107**194**

Catégorie Culture et vie sociale
Objet **La galerie du raccard**
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit LE BORD-ST-LUC
Cadastre n° 110
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grenier
Fonction actuelle Musée



Coordonnées : 2°6'12'195 / 1°11'18'807

Description

Grenier traditionnel typique transformé et ayant perdu une partie de sa substance initiale (partie entre socle et madriers, etc...)

Le socle est en maçonnerie de pierre naturelle crépie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale.

La partie amont entre les deux niveaux (bois et maçonnerie du socle) a été bétonnée.

La partie supérieure est faite en madriers croisés et une galerie fait tout le tour des façades (sauf la Nord-Est).

Le toit est recouvert de bardeaux.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il participe à la composition de l'ensemble bâti formant le front de rue en partie avale.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

195**111-107-195-000-000**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Sentier de la Vieille Forge
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	111
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'191 / 1°11'18'798

Description


Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

La partie inférieure est construite en maçonnerie et les deux niveaux supérieurs en madriers.
Le balcon de grande dimension repose sur des piliers diagonaux.

Elle reste intéressante pour sa valeur d'intégration au site car elle est au centre du tissu villageois et fait partie de l'ensemble bâti.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**


Commune

Fiche

111-107-196-000-000

107**196**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Sentier de la Vieille Forge
Lieu-dit LE BORD-ST-LUC
Cadastre n° 112
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Dépendance
Fonction actuelle Dépendance



Coordonnées : 2°6'12'188 / 1°11'18'802

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe et n'est pas intégré au site



Façades Sud-Ouest et Nord-Ouest



Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-197-000-000

107**197**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Sentier de la Vieille Forge
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	113
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'183 / 1°11'18'794

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant une valeur de patrimoine moindre.

La bâtisse est construite en madriers sur laquelle on a construit des annexes en lames horizontales. La toiture est en tôle ondulée.

Elle reste intéressante pour sa valeur d'intégration au site car elle est au centre du tissu villageois et participe à l'ensemble bâti.



Façade Sud-Est



Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-198-000-000

107**198**

Catégorie Culture et vie sociale
Objet **Le Stéllarium**
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit LE BORD-ST-LUC
Cadastre n° 460
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Grange-écurie
Fonction actuelle Musée



Coordonnées : 2°6'12"188 / 1°11'8"813

Description


Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie et se dresse sur un niveau de madriers. L'ouverture sur la façade avale a été fermée par des madriers et une fenêtre à croisillons.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe à l'ensemble bâti formant le front de rue en partie avale.



Façade Nord-Est



Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

199**111-107-199-000-000**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Sentier de la Vieille Forge
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	114
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective
Année de constr.	1702 - 1702



Coordonnées : 2°6'12'176 / 1°11'18'800

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe le long d'une ruelle et à l'Ouest du centre du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il est composé de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation. Elle est considérée comme la maison la plus ancienne du village (1702).

Il s'agit d'un bâtiment d'habitation avec une volumétrie élancée. La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de chaud. Elle abrite des caves dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade aval. La partie arrière est également construite en maçonnerie crépée. Elle a malheureusement subi quelques interventions : construction d'une annexe... Les trois étages supérieurs sont en madriers et sont restés intacts. Le toit est recouvert de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

Saint-Luc

Commune

Fiche

111-107-200-000-000

107

200

Catégorie	Habitation
Objet	"Anèta"
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	159
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'164 / 1°11'18'798

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant conservé une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe au Sud-Ouest du centre du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

Le bâtiment d'habitation se dresse sur 4 niveaux et a donc une volumétrie élancée.
L'étage inférieur se dresse sur un niveau et est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.

Il abrite des caves dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade avale.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle et se dresse sur un niveau.
Les trois étages supérieurs sont construits en madriers et abritent les chambres et les séjours.
La toiture est à deux pans et recouverte par des tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

Saint-Luc

Commune

Fiche

111-107-201-000-000

107

201

Catégorie	Habitation
Objet	"Lè Mougnettes"
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	LE BORD-ST-LUC
Cadastre n°	116
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'167 / 1°11'18'817

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant conservé une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe à l'Ouest du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il se compose de différentes parties et affiche la typologie du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. Elle abrite des caves dont les accès se font par deux portes en bois situées sur la façade avale. La partie arrière est également construite en maçonnerie. Elle se dresse sur un niveau sur lequel une annexe a été construite. Les trois étages sont en bois avec des balcons sur la façade Sud-Ouest et Nord-Ouest. Le toit est recouvert par des tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façades Sud-Ouest et Nord-Ouest



Toit

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

202

111-107-202-000-000

Catégorie Commerce et administration
Objet **Le bazar du centre**
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit LE BORD-ST-LUC
Cadastre n° 119
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Magasin
Fonction actuelle Magasin



Coordonnées : 2°6'12"172 / 10°00'0"000

Description

Bâtiment altérant le site.



Façade Nord-Est



Façades Nord-Ouest et Nord-Est

Degré de classement proposé
 1
 2
 3
 4+
 4
 5
 6
 7
 0
 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**


Commune

Fiche

111-107-203-000-000

107**203**

Catégorie Transports
Objet
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit LE BORD-ST-LUC
Cadastre n° 461
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Garages collectifs
Fonction actuelle Garages collectifs



Coordonnées : 2°612'165 / 1°118'829

Description

Garage n'ayant aucun rapport avec l'architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.



Toit



Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-204-000-000

107**204**

Catégorie	Habitation
Objet	"Lo Forlar"
Adresse	Route du Vieux Village
Lieu-dit	ZATTELET-CONDEMINE-ST-LUC
Cadastre n°	204
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'152 / 1°11'18'832

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité.

Le bâtiment a connu différents agrandissements en maçonnerie (façade Nord-Ouest et Sud-Est)
Un grand balcon est construit sur la façade avale.

Il reste cependant intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-205-000-000

107**205**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	ZATTELET-CONDEMINE-ST-LUC
Cadastre n°	205
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Raccard
Fonction actuelle	Raccard



Coordonnées : 2'612'148 / 1'118'821

Description

Raccard traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le raccard est isolé dans les prés à l'Ouest du tissu villageois et s'intègre harmonieusement au site. Il se compose de différentes parties et affiche la typologie du raccard.

La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre apparente.

Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Est.

La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.

La partie supérieure est construit en madriers et la galerie fait le tour du bâtiment sur 3 côtés.

Le toit a été reconduit et recouvert par des tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-206-000-000

107**206**

Catégorie Habitation
Objet "Lè Tzats"
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit LE BORD-ST-LUC
Cadastre n° 124
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12"130 / 118°8'36"

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre. Il ne participe et n'est pas intégré au site. Il n'a pas de valeur historique.



Façades Sud-Ouest et Nord-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1
 2
 3
 4+
 4
 5
 6
 7
 0
 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

207

111-107-207-000-000

Catégorie Tourisme et hôtellerie
Objet **La Fougère**
Adresse Route du Vieux Village
Lieu-dit LE BORD-ST-LUC
Cadastre n° 128
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Hôtel
Fonction actuelle Hôtel
Année de constr. 1960 - 1960



Coordonnées : 2°6'12"126 / 1°11'18"855

Description

Il s'agit d'un bâtiment commercial (restaurant) qui a subi différents agrandissements selon le développement économique de la station.
Bâtiment plus ou moins récent ne faisant pas partie du tissu ancien existant.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1
 2
 3
 4+
 4
 5
 6
 7
 0
 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

208**111-107-208-000-000**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route Principale
Lieu-dit LE BORD-ST-LUC
Cadastre n° 129
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Immeuble résidentiel et commercial
Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial



Coordonnées : 2°6'12'107 / 1°11'18'870

Description

Bâtiment plus ou moins récent ne faisant pas partie du tissu ancien existant.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-209-000-000

107**209**

Catégorie Commerce et administration
Objet
Adresse Route Principale
Lieu-dit LE BORD-ST-LUC
Cadastre n° 415
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Local de service, annexe
Fonction actuelle Local de service, annexe



Coordonnées : 2°6'12'095 / 1°11'18'882

Description

Local électrique en béton n'ayant aucun rapport avec l'architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.



Façade Sud-Ouest



Toit

Degré de classement proposé
 1
 2
 3
 4+
 4
 5
 6
 7
 0
 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

210

111-107-210-000-000

Catégorie Habitation
Objet "Lo Granzong"
Adresse Sentier Praz Rayer
Lieu-dit ZATTELET-CONDEMINE-ST-LUC
Cadastre n° 152
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'121 / 1°11'18'796

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe et n'est pas intégré au site.



Façades Sud-Ouest et Sud-Est



Toit

Degré de classement proposé
 1
 2
 3
 4+
 4
 5
 6
 7
 0
 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-211-000-000

107**211**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Sentier Paraz Rayer
Lieu-dit ZATTELET-CONDEMINE-ST-LUC
Cadastre n° 152
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'128 / 1°11'18'795

Description

Couvert pour terrasse plus ou moins récent n'ayant rien à faire avec l'architecture du village.



Façade Sud-Ouest



Toit

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-212-000-000

107**212**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	ZATTELET-CONDEMINE-ST-LUC
Cadastre n°	153
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Grenier



Coordonnées : 2°6'12'138 / 1°11'18'794

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale (sous réserve de toiture et annexe).

Il se situe en aval de la rue et au Sud-Ouest du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure se compose de quatre socles construite en maçonnerie de pierre naturelle.
La partie supérieure en madriers repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.

Elle se compose de différentes parties.

La partie principale se dresse sur deux niveaux dont les accès se font par différentes portes situées sur la façade Sud-Est.

Au Nord-Est, une annexe a été construite en lames verticales et avec une toiture à un pan.
Il est voué à rester comme ça.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Nord-Est



Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-213-000-000

107**213**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Sentier Praz Rayer
Lieu-dit	ZATTELET-CONDEMINE-ST-LUC
Cadastre n°	149
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Grenier



Coordonnées : 2°6'12'132 / 1°11'8'786

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe à l'Ouest du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti des différents objets.

Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle.

La partie inférieure, le socle, est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.

Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale (Sud-Ouest).

La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.

La partie supérieure, le grenier, se dresse sur deux niveaux dont les accès se font sur la façade en amont et les deux façades latérales.

La toiture a été reprise. Elle est restée fine et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest




Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**


Commune

Fiche

111-107-214-000-000

107**214**

Catégorie	Habitation
Objet	"L'Anniviard"
Adresse	Sentier Praz Rayer
Lieu-dit	ZATTELET-CONDEMINE-ST-LUC
Cadastre n°	155
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle
Année de constr.	1848 - 1848
Modification(s)	1958 et 2009...



Coordonnées : 2°6'12'139 / 1°11'18'782

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle crépée.
Les madriers se dressent sur deux niveaux.
Une annexe est construite sur la façade Nord-Est.
La toiture a été reconstruite.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il fait le front de ruelle et participe à la composition de l'ensemble de bâti.



Façade Sud-ouest



Façade Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

215**111-107-215-000-000**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Sentier de Vissoie
Lieu-dit	BISSE D'EN BAS-ST-LUC
Cadastre n°	201
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Grange



Coordonnées : 2'612'220 / 1'118'699

Description

Grange-écurie ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du village et du vieux-village. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Il est visible depuis la route inférieure qui va jusqu'au funiculaire et créée donc la silhouette aval du village. Cette grange-écurie marquait la fin du village, juste avant les terrains occupés par des champs et des cultures.

Ce bâtiment fait partie de l'ensemble de ruraux en aval et à l'entrée du tissu villageois de Saint-Luc (ancien chemin).

Il s'implante directement sur le sol et affiche la typologie traditionnelle de la grange.

La construction de la bâtisse est principalement faite en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente. La partie inférieure abrite une écurie dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade Sud-Ouest.

La partie supérieure abrite une grange construite aux angles avec de la maçonnerie et avec des lames verticales pour du remplissage.

Elle est accessible par une porte en bois située sur la façade amont (Nord-Est). Elle a les dimensions pour des machines agricoles.

Une porte en bois plus petite permet également l'accès au niveau supérieur. Elle se situe sur la façade Nord-Ouest.

Une petite annexe en lames de bois verticales est construite à l'avant de la bâtisse (Sud-Ouest).

La toiture est recouverte par des planches de bois.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Est et façade Ouest

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-216-000-000

107**216**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Sentier de Vissoie
Lieu-dit	BISSE D'EN BAS-ST-LUC
Cadastre n°	194
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Grange



Coordonnées : 2°6'12'237 / 1°11'18'701

Description

Grange-écurie traditionnelle ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

La bâtisse se situe en aval de la rue et au Sud du tissu villageois. Elle participe à la composition de l'ensemble bâti.

Elle fait partie de l'ensemble de ruraux en aval et à l'entrée du tissu villageois de Saint-Luc (ancien chemin). Elle s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

Elle repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente.

La partie inférieure est construite en madriers avec l'arrière en maçonnerie. Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Est.

La partie supérieure est la grange également faite de madriers dont l'accès se fait par une porte sur la façade avale.

La toiture est recouverte par des bardeaux et restée fine.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud



Façade Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-217-000-000**107****217**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Sentier de Vissoie
Lieu-dit	BISSE D'EN BAS-ST-LUC
Cadastre n°	195
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Grange



Coordonnées : 2°6'12"239 / 1°11'18"693

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant conservé une partie de sa substance initiale.


La bâtisse se situe en aval du tissu villageois et s'intègre harmonieusement au site. Elle fait partie de l'ensemble de ruraux en aval et à l'entrée du tissu villageois de Saint-Luc (ancien chemin). Elle se compose en différentes parties et affiche la typologie traditionnelle malgré des interventions.

Cette grange est sur un socle en bois consolidé par du béton à l'arrière. Un madrier a été rajouté dans les madriers supérieurs pour augmenter la hauteur sous plafond. La toiture a également été refaite. On peut voir de grands chevrons au bord de la toiture, qui est recouverte par des bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud et Est



Façade Nord et Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-218-000-000**107****218**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Sentier de Vissoie
Lieu-dit	BISSE D'EN BAS-ST-LUC
Cadastre n°	196
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Grenier



Coordonnées : 2'612'239 / 1'118'684

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du village et du vieux-village. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Il est visible depuis la route inférieure qui va jusqu'au funiculaire et créée donc la silhouette aval du village. Ce grenier marquait la fin du village, juste avant les terrains occupés par des champs et des cultures.

Ce bâtiment fait partie de l'ensemble de ruraux en aval et à l'entrée du tissu villageois de Saint-Luc (ancien chemin).

Il s'implante directement sur le sol et affiche la typologie traditionnelle du grenier.

Le grenier est composé de différentes parties.

Le socle est construit en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi à la chaux.

Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte centrale en bois située sur la façade aval (au Sud).

La porte centrale faite de lames de bois est assistée de 3 petites meurtrières.

La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.

La partie supérieure se dresse sur deux niveaux. L'accès se fait par une porte située sur la façade amont (au Nord).

Une galerie est construite sur la façade Sud et la façade Est. La galerie au Sud est fermée par des lames verticales.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud



Façade Nord

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-219-000-000

107**219**

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Sentier de Vissoie
Lieu-dit	BISSE D'EN BAS-ST-LUC
Cadastre n°	197
Folio n°	1
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Grenier



Coordonnées : 2°6'12'231 / 1°11'8'683

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du village et du vieux-village. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Il est visible depuis la route inférieure qui va jusqu'au funiculaire et créée donc la silhouette aval du village. Ce grenier marquait la fin du village, juste avant les terrains occupés par des champs et des cultures.

Ce bâtiment fait partie de l'ensemble de ruraux en aval et à l'entrée du tissu villageois de Saint-Luc (ancien chemin).

Il s'implante directement sur le sol et affiche la typologie traditionnelle du grenier.

Il se compose de différentes parties.

La partie inférieure, le socle, est construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi à la chaux.

Elle abrite une cave dont l'accès se fait par de deux portes faites en lames de bois assistées de meurtrières. La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.

Elle se dresse sur trois niveaux et est très élancée.

Le grenier de trois niveaux n'a aucun accès situé sur la façade amont (au Nord). Chaque accès se fait par les galeries sur les façades Est et Sud.


Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Sud



Façade Nord

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-220-000-000

107**220**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	BISSE D'EN BAS-ST-LUC
Cadastre n°	391
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective



Coordonnées : 2°6'12'251 / 1°11'18'702

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se compose d'une partie en maçonnerie et une partie en bois.
Il se dresse sur deux niveaux et un niveau combles.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est à l'aval du tissu villageois et fait le front de rue en partie avale.

Il participe à la silhouette avale de l'ensemble bâti.



Façade Sud



Façade Ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

221**111-107-221-000-000**

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	BISSE D'EN BAS-ST-LUC
Cadastre n°	390
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation collective
Fonction actuelle	Habitation collective




Coordonnées : 2°6'12"260 / 1°11'18"699

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcons, encadrements fenêtres) et ayant perdu sa substance initiale.

La partie inférieure est construite en maçonnerie et ouverte par différentes portes. Des balcons ont été mis sur la façade aval.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est à l'aval du tissu villageois et fait le front de rue en partie avale. Il participe à la silhouette avale de l'ensemble bâti.



Façade Sud



Façade Nord

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-222-000-000

107**222**

Catégorie	Habitation
Objet	"Au rendez-vous"
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	BISSE D'EN BAS-ST-LUC
Cadastre n°	389
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'264 / 1°11'18'695

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre et en madriers.
Des annexes et des ouvertures dénaturent l'objet initial.

Il reste intéressant pour sa valeur d'intégration au site car il est à l'aval du tissu villageois et fait le front de rue en partie avale.

Il participe à la silhouette avale de l'ensemble bâti.



Façade Sud



Façade Nord

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-223-000-000

107**223**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Chemin Fond Villa
Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC
Cadastre n° 386
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Dépôt
Fonction actuelle Dépôt



Coordonnées : 2°6'12'277 / 1°11'18'683

Description

Dépôt/bûcher/réduit n'ayant aucun rapport avec l'architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.



Façade avant



Arrière/Toit

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-224-000-000

107**224**

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Chemin Fond Villa
Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC
Cadastre n° 386
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Bûcher
Fonction actuelle Bûcher



Coordonnées : 2°6'12'277 / 1°11'18'683

Description

Bûcher n'ayant aucun rapport avec l'architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.



Façade Ouest



Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

225**111-107-225-000-000**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Route du Prilet
Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC
Cadastre n° 387
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle



Coordonnées : 2'612'276 / 1'118'675

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n'est pas intégré au site.



Façade Sud



Façade Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

Saint-Luc

Commune

Fiche

111-107-226-000-000

107

226

Catégorie	Habitation
Objet	"Basile"
Adresse	Chemin Fond Villa
Lieu-dit	BISSE D'EN BAS-ST-LUC
Cadastre n°	384
Folio n°	2
Zone(s)	Vieux Village
Fonction initiale	Habitation individuelle
Fonction actuelle	Habitation individuelle



Coordonnées : 2°6'12'288 / 1°11'18'686

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant conservé une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au Sud du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site. Il affiche la typologie traditionnelle des bâtiments.

Le soubassement est fait en maçonnerie de pierre naturelle abritant des caves. La partie arrière est faite de maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. Elle abrite les sanitaires, les cuisines et les salles d'eau. Un escalier sur la façade Ouest est construit pour accéder au deuxième niveau. La partie supérieure et avale est construite en madriers croisés. La toiture est recouverte de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L'habitation en pierre et la maison concentrée (Val d'Illeiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.



Façade Ouest




Façade Est

Degré de classement proposé

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

107

Fiche

227**111-107-227-000-000**

Catégorie Habitation
Objet **"La Gentiane"**
Adresse Chemin Fond Villa
Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC
Cadastre n° 382
Folio n° 2
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle




Coordonnées : 2'612'301 / 1'118'680

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (toiture, balcons, encadrements fenêtres) et n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n'est pas intégré au site.



Façade Sud



Façade Nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

111-107-228-000-000

107**228**

Catégorie Habitation
Objet
Adresse SAINT-LUC
 CHEMIN FOND VILLA
Cadastre n° 170
Folio n° 1
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Habitation individuelle
Fonction actuelle Habitation individuelle
Année de constr. 2014 - 2017



Coordonnées : 2°6'12'188 / 1°11'18'748

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de résonance patrimoniale.



Façade Nord-Ouest / Façade Sud-Ouest



Façade Sud Ouest - Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 30.11.2018, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

107-1012-000-000

107**1012**


Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Lieu-dit Niouc / Saint-Luc
Cadastre n° 523
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village
Fonction initiale Maison de jardin
Fonction actuelle Maison de jardin



Coordonnées : 2'608'678 / 1'124'342

Description

Cabane de jardin n'ayant aucune valeur de patrimoine et ne participant pas au tissu villageois.

**Degré de classement proposé**

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 21.03.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**Saint-Luc**

Commune

Fiche

107-1013-000-000

107**1013**

Catégorie Habitation
Objet
Lieu-dit Niouc / Saint-Luc
Cadastre n° 563
Folio n° 3
Zone(s) Vieux Village



Coordonnées : 2°608'690 / 1°124'386

Description

Annexe en bois ayant une valeur de patrimoine moindre et ne participant pas au tissu villageois.

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 21.03.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.